



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL WORKS

การขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ออกนอกบริเวณโรงงาน (กอ.1) และการแจ้งรายละเอียด
แสดงการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กอ.2)

นายทินกร เพ็ญประโคน
วิศวกรปฏิบัติการ

กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

หัวข้อนำเสนอ

1. ภาพรวมของกระบวนการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. การขออนุญาตการขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (กอ.1)

2.1 ผู้ประกอบกิจการโรงงาน

2.2 เจ้าหน้าที่

3. การแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กอ.2)

การขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (กอ.1)
และการแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กอ.2)

ภาพรวมของกระบวนการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



โรงงานอุตสาหกรรม



กากอุตสาหกรรม



“ของเสียอันตราย”




“ของเสียไม่อันตราย”

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566

การขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (กอ.1) และการแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กอ.2)

ภาพรวมของกระบวนการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



การขออนุญาตนำกากฯ ออกนอกบริเวณโรงงาน (กอ.1)

WG ยื่นคำขอ



WP กดยินยอมรับบำบัด/กำจัด

“ภายใน 3 วัน”



เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขอ
(ตามเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย)



- 1) อนุญาต
- 2) ไม่อนุญาต
- 3) เอกสารไม่ครบถ้วน


การขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (กอ.1) และการแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กอ.2)



ระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรม

i.Industry.go.th

[เข้าสู่ระบบ](#) [สมัครสมาชิก](#)



i-Industry Service

ระบบงานที่เปิดให้บริการภายใต้ระบบ i-Industry

Digital-Survey

แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลดิจิทัล

ระบบรายงานข้อมูลกลาง อท. (iSingle Form) ✓

iSingle Form

Digital-Payment

บริการชำระเงินผ่านระบบดิจิทัล

- ช่องทางทางารรับชำระเงิน ✓
- ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียม ✓
- ค้นหาใบเสร็จรับเงิน ✓
- ตรวจสอบการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ✓

Digital-License

บริการยื่นขอใบอนุญาตออนไลน์

- Eco Sticker (รถยนต์) ✓
- Eco Sticker (จักรยานยนต์) ✓
- Eco Sticker (ยาง) ✓
- ระบบยืนยันตน ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม **ยืนยันตัวตน** ✓
- ระบบอนุญาตกากอุตสาหกรรม (กอ.1) **กอ.1** ✓
- ระบบแจ้งการจัดการกากอุตสาหกรรม (กอ.2) **กอ.2** ✓
- การขอรับรอง มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) ✓

Digital-Service

บริการอุตสาหกรรมดิจิทัล

- สมัครเข้าร่วมโครงการหรือบริการ (DIPROM E-Service) ✓
- ยื่นกู้ รมส่งเสริมอุตสาหกรรม ✓
- ขอใช้บริการซอฟต์แวร์ฟรี รมส่งเสริมอุตสาหกรรม ✓
- ขอสินเชื่อกองทุน SME ✓
- สมัครขอสินเชื่อ SMEBANK ✗
- ประวัติการใช้กรม รมส่งเสริมอุตสาหกรรม ✗

การขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (กอ.1) และการแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กอ.2)

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกไปจัดการนอกบริเวณโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๖
(หลักเกณฑ์ประกอบการขอและการพิจารณา กอ.1)***

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขออนุญาตและการอนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖ (Auto e-license ใน กอ.1)

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๖๖
(วิธีการแจ้ง กอ.2 และรายละเอียดของใบ กอ.2)***



การขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (กอ.1)



การขออนุญาตการขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (กอ.1) สำหรับ “ผู้ประกอบการกิจการโรงงาน”

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL WORKS

Login : การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

รหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน

เรียน ผู้ประกอบการ

หากท่านมีใบอนุญาตระหว่างเดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม 2566 ที่โดนเฉลี่ยปริมาณจากค่าขอเดิม สามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณได้ โดยไม่เกินจากปริมาณที่เคยขอไว้ใน สก.2
กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม

คู่มือผู้ประกอบการ ← **คู่มือ**


← **เบอร์ติดต่อ**

หากผู้ประกอบการโรงงานท่านใด ต้องการคำแนะนำหรือพบปัญหาเกี่ยวกับการเข้าใช้งานระบบ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทร : 02-430-6980 ต่อ 2



การขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (กอ.1)




กรมโรงงานอุตสาหกรรม
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL WORKS

การดำเนินการของผู้ก่อกำเนิด สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

#	เลขทะเบียนโรงงาน	ชื่อโรงงาน	Action
1			ดำเนินการ
2			ดำเนินการ
3			ดำเนินการ
4			ดำเนินการ
5			ดำเนินการ
6			ดำเนินการ

[Back to i.industry](#) [Login DIW](#) [Log Out](#)

การขออนุญาตนำสิ่งแปลกหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (กอ.1)



Home > การดำเนินการเกี่ยวกับสิ่งแปลกหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ข้อมูลผู้ใช้ระบบ

เลขทะเบียนโรงงาน: [Redacted] ชื่อโรงงาน: [Redacted]

ประกอบกิจการ: [Redacted]

ที่ตั้ง: [Redacted]

ชื่อผู้รับใบอนุญาต: [Redacted] เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: [Redacted]

โทรศัพท์: [Redacted] โทรสาร: [Redacted]

☰ รายการบริการ	
การดำเนินการของผู้ก่อกำเนิด สิ่งแปลกหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	
<input type="checkbox"/> 1. ขออนุญาตนำสิ่งแปลกหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน	} ผู้ก่อกำเนิด (WG)
<input type="checkbox"/> 2. ขอเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ยกเลิก รายการอนุญาต	
<input type="checkbox"/> 3. ข้อมูลการดำเนินการของผู้ก่อกำเนิด	
การดำเนินการของผู้รับดำเนินการ สิ่งแปลกหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	
<input type="checkbox"/> 1. ยืนยันความยินยอมรับดำเนินการ สิ่งแปลกหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	} ผู้รับดำเนินการ (WP)
<input type="checkbox"/> 2. การขออนุญาตแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เฉพาะผู้รับดำเนินการที่ได้รับการรับรอง)	
<input type="checkbox"/> 3. ข้อมูลการดำเนินการของผู้รับดำเนินการ	

ผู้ก่อกำเนิด (WG)

☰ รายการบริการ

การดำเนินการของผู้ก่อกำเนิด สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

- ☑ 1. ขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
- ☑ 2. ขอเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ยกเลิก รายการอนุญาต
- ☑ 3. ข้อมูลการดำเนินการของผู้ก่อกำเนิด

การขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (กอ.1)






1. การยื่นขออนุญาตนำออกของผู้ก่อกำเนิด (WG)

- ได้เฉพาะกรณีที่ยัง**ไม่มีใบอนุญาต**เลยทั้งจากในระบบ กอ.1 (ใหม่) และระบบ สก.2 (เดิม) **ที่ยังไม่หมดอายุ**
- กรณีมีใบอนุญาตจาก สก.2 (เดิม) ที่**หมดอายุปี 2567** ➡ กอ.1 (ตามปีปฏิทิน)
“ใช้เมนูนี้ไม่ได้”

- กอ.1 สามารถ**ขอล่วงหน้าได้ 90 วัน** ก่อนหมดอายุ

- 1) สิ้นอายุ 31 ธ.ค. 2566 (ปัจจุบันหมดไปแล้ว)
- 2) สิ้นอายุ 31 ธ.ค. 2567
(แต่ปริมาณที่ขนได้จะมีถึงแค่เดือนตามที่ สก.2 ยังไม่หมดอายุ)



การขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (กอ.1)

เงื่อนไขในการยื่นขออนุญาต

1. การยื่นขออนุญาตจะต้องได้รับการยืนยันความยินยอมรับดำเนินการจากผู้รับ หากผู้รับ ไม่ตอบรับการยืนยันภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ก่อกำเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ยื่นขออนุญาตจะถือว่าผู้รับ ไม่ยินยอมรับ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วดังกล่าว
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรมสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่อนุญาต แม้ว่าผู้รับดำเนินการจะยืนยันความยินยอมรับดำเนินการแล้วก็ตาม
3. ระยะเวลาที่อนุญาตจะไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
4. เจ้าหน้าที่พิจารณาสามารถที่จะร้องขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาได้

[กลับไปหน้าหลัก](#) [ดำเนินการขออนุญาต](#)

ปัญหาเกี่ยวกับติดตามการอนุญาต หรือ ข้อกฎหมาย ติดต่อ

- กลุ่มการจัดการกากอุตสาหกรรม 1 - 4 กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม หมายเลขโทรศัพท์ 02-430-6307 ต่อ 1604,1605,1606 และ 1408
- กองบริหารงานอนุญาตโรงงาน 1 หมายเลขโทรศัพท์ 02-430-6305 ต่อ 1401 และ 1408
- กองบริหารงานอนุญาตโรงงาน 2 หมายเลขโทรศัพท์ 02-430-6306 ต่อ 1501 และ 1508
- กองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม หมายเลขโทรศัพท์ 02-430-6313 ต่อ 2202

ปัญหาการเข้าใช้ระบบ ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโรงงานอุตสาหกรรม 02-430-6316 ต่อ 2503



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

Home > ขออนุญาตฯ นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน

ข้อมูลผู้ใช้งาน

รายการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

[+ เพิ่มรายการ](#)

[กลับไปหน้าหลัก](#)

การขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (กอ.1)



รายละเอียดข้อมูลคำขอ

รายการที่: 1 ปี: 2567 รหัสประเภทหรือชนิด:

ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว: HAZ

ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว:

รายละเอียดของกิจกรรมที่ก่อให้เกิดของเสีย:

ข้อมูลปริมาณจากสถิติการแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ปริมาณ: 0 ตัน คงเหลือ: 0 ตัน

รหัสประเภทหรือชนิด

ค้นหา..

Code	Name	HAZ	
01	ของเสียจากการสำรวจ การทำเหมืองแร่ การทำเหมืองหิน และการปรับสภาพแร่ธาตุโดยวิธี กายภาพและเคมี ()		
0101	ของเสียจากการขุดแร่ธาตุ (wastes from mineral excavation)		
010101	ของเสียที่ได้จากการขุดแร่โลหะ (wastes from mineral metalliferous excavation)		<input type="button" value="เลือก"/>
010102	ของเสียที่ได้จากการขุดแร่ไม่โลหะ (wastes from mineral non-metalliferous excavation)		<input type="button" value="เลือก"/>
0103	ของเสียจากการปรับสภาพแร่โลหะโดยวิธีกายภาพและเคมี (wastes from physical and chemical processing of metalliferous minerals)		
010304	หางแร่ที่มีสภาพเป็นกรดจากกระบวนการแปรรูปสินแร่ซัลไฟด์ (acid-generating tailings from processing of sulfide ore)	HA	<input type="button" value="เลือก"/>

การขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (กอ.1)



รายละเอียดข้อมูลคำขอ

รายการที่	ปี	รหัสประเภทหรือชนิด
1	2567	150102

ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว HAZ

บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติก -

ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ถุงพลาสติก, กล่องพลาสติก → *****กรณีหนึ่งรหัสมีของเสียหลายชนิดที่ส่งไปปลายทางและวิธีการจัดการเดียวกันให้ใช้ “,” ขึ้นแต่ละชื่อ*****

ในกรณีที่ มีของเสียในรหัสเดียวกันมากกว่า 1 รายการ กรุณาค้นด้วยเครื่องหมาย ,

รายละเอียดของกิจกรรมที่ก่อให้เกิดของเสีย

จากกระบวนการเปิดบรรจุภัณฑ์เพื่อนำวัตถุดิบไปใช้ในกระบวนการผลิต → **รายละเอียดและที่มา หรือคำขยายความของเสียดังกล่าว**

ในกรณีที่ มีของเสียในรหัสเดียวกันมากกว่า 1 รายการ กรุณาค้นด้วยเครื่องหมาย ,

ข้อมูลปริมาณจากสถิติการแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 0.3416 ตัน

ปริมาณ : ตัน คงเหลือ : ตัน → **ปริมาณที่ขออนุญาตในหน่วย “ตัน”**

การขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (กอ.1)

ข้อมูลปริมาณจากสถิติการแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 0 ตัน

ปริมาณ : 10 ตัน คงเหลือ : 0 ตัน

จำนวนผู้รับดำเนินการ : 2 [เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับกำจัด](#)

ลำดับ	ผู้รับดำเนินการ (เลขทะเบียนโรงงาน)	ชนิด	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ ?
1	กรอกเลขทะเบียนโรงงาน 14 หลัก ชื่อโรงงาน : ระบบจะขึ้นให้อัตโนมัติ	เป็นโรงงาน	5	011 เอกสารประกอบการพิจารณา
2	1050088415569 นายสมชาย ใจดี	ไม่เป็นโรงงาน	5	011 เอกสารประกอบการพิจารณา

[กรอกข้อมูลรายเดือน](#)

ลำดับ	ผู้รับดำเนินการ (เลขทะเบียนโรงงาน)	ชนิด	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ ?								
1	10100101125595	เป็นโรงงาน	5	011								
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทศภัทร แมททีเรียล												
เดือน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ปริมาณ (ตัน)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
2	1050088415569	ไม่เป็นโรงงาน	5	011								
นายสมชาย ใจดี												
เดือน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ปริมาณ (ตัน)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5

การขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (กอ.1)

การแนบไฟล์เพื่อประกอบการพิจารณา

รายละเอียดข้อมูลคำขอ

ลำดับ	ผู้รับดำเนินการ (เลขทะเบียนโรงงาน)	ชนิด	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ								
1	[REDACTED]	เป็นโรงงาน	5	011								
เอกสารประกอบการพิจารณา												
เดือน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ปริมาณ (ตัน)	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.5
2	1050088415569	ไม่เป็นโรงงาน	5	011								
นายสมชาย ใจดี												
เดือน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ปริมาณ (ตัน)	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.5

ไฟล์แนบของคำขอ

- + เอกสารประกอบการพิจารณา

หมายเหตุ: ไฟล์เอกสารประกอบการพิจารณา เช่น เอกสารข้อมูลความปลอดภัย(SDS) ห่วงระบวนการผลิต จุดที่ก่อให้เกิดมลพิษ และ ผลวิเคราะห์ เป็นต้น

- กรณีผู้รับดำเนินการที่ไม่ใช่โรงงาน(ไม่มีเลขทะเบียน) ให้ระบุชื่อผู้รับดำเนินการพร้อมรายละเอียดที่จำเป็น และต้องแนบไฟล์เอกสารของผู้รับดำเนินการเข้ามาในระบบด้วย



เอกสารประกอบการพิจารณา

รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์

กรอกชื่อไฟล์

เลือกไฟล์

Choose File No file chosen

หมายเหตุ

- ชื่อไฟล์ต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลข (พิมพ์ติดกันไม่มีช่องว่าง หรือ สกพิเศษในชื่อไฟล์)
- รองรับไฟล์ pdf, jpg, jpeg
- ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 3,072 kb


ปิด บันทึก/เพิ่มข้อมูล

มี 2 จุด (ผู้ก่อกำเนิดแนบได้ทุกที่)

- 1) ไฟล์แนบรวม
- 2) ไฟล์แนบสำหรับผู้รับดำเนินการแต่ละราย

การขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (กอ.1)

ไฟล์แนบของคำขอ

ลำดับ	ชื่อไฟล์	รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์	ลบ
1	ผังกระบวนการผลิตและจุดที่เกิดของเสีย.png	ผังกระบวนการผลิตและจุดที่เกิดของเสีย	

[+ เอกสารประกอบการพิจารณา](#)



หมายเหตุ ไฟล์เอกสารประกอบการพิจารณา เช่น เอกสารข้อมูลความปลอดภัย(SDS) ผังกระบวนการผลิต จุดที่ก่อให้เกิดของเสีย และ ผลวิเคราะห์ เป็นต้น

- กรณีผู้รับดำเนินการที่ไม่ใช่โรงงาน(ไม่มีเลขทะเบียน) ให้ระบุชื่อผู้รับดำเนินการพร้อมรายละเอียดที่จำเป็น และต้องแนบไฟล์เอกสารของผู้รับดำเนินการเข้ามาในระบบด้วย

[ยกเลิก](#) [บันทึก](#)



รายการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ลำดับ	รหัสประเภทหรือชนิด	สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	HAZ	ปริมาณ(ตัน)	ปริมาณคงเหลือ(ตัน)	
1	150102	กล่องพลาสติก ถุงพลาสติก		10	0	 

ลำดับ	ผู้รับดำเนินการ	ชื่อผู้รับดำเนินการ	ประเภท	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ
1			เป็นโรงงาน	5	011
2	1050088415569	นายสมชาย ใจดี	ไม่เป็นโรงงาน	5	011

[+ เพิ่มรายการ](#)

ขอยืนยันว่าได้ทำสัญญากับผู้รับดำเนินการ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเรียบร้อยแล้ว และข้อมูลที่แจ้งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นความจริงทุกประการ หากข้อมูลการขออนุญาตข้างต้นถูกต้อง ให้กดปุ่ม ยืนยันการขออนุญาต

[กลับไปหน้าหลัก](#) [ยืนยันการขออนุญาต](#) [ยกเลิก](#)

2. การขอเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ยกเลิก รายการอนุญาต (WG)

☰ รายการบริการ

การดำเนินการของผู้ก่อกำเนิด สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

- ☐ 1. ขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
- ☐ 2. ขอเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ยกเลิก รายการอนุญาต
- ☐ 3. ข้อมูลการดำเนินการของผู้ก่อกำเนิด



การดำเนินการของรายการอนุญาต

ปี

หากท่านไม่สามารถเลือกปีที่จะดำเนินการได้ โปรดดำเนินการในหัวข้อที่ "1. ขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน"

- ☐ 2.1. ขออนุญาตเพิ่มเติมรายการฯ
- ☐ 2.2. ขอยกเลิกรายการที่ได้รับอนุญาต
- ☐ 2.3. ขอเพิ่มปริมาณที่ได้รับอนุญาต
- ☐ 2.4. ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายเดือน

"การดำเนินการส่วนนี้ไม่ผ่านเจ้าหน้าที่พิจารณา ผู้ประกอบการกิจการโรงงานสามารถดำเนินการเองได้โดยจะเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติทันทีหลังกดยืนยัน"

ยกเลิก

การขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (กอ.1)



2.1 ขออนุญาตเพิ่มเติมรายการฯ

การดำเนินการขออนุญาต

ปี 2567

หากท่านไม่สามารถเลือกปีที่จะดำเนินการได้ โปรดดำเนินการในหัวข้อที่ "1. ขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน"

- 2.1. ขออนุญาตเพิ่มเติมรายการฯ
- 2.2. ขอยกเลิกรายการที่ได้รับอนุญาต
- 2.3. ขอเพิ่มปริมาณที่ได้รับอนุญาต
- 2.4. ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายเดือน

"การดำเนินการส่วนนี้ไม่ผ่านเจ้าหน้าที่พิจารณา ผู้ประกอบการกิจการโรงงานสามารถดำเนินการเองได้โดยจะเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติทันทีหลังกดยืนยัน"

ยกเลิก



เงื่อนไขในการยื่นขออนุญาต

- การยื่นขออนุญาตจะต้องได้รับการยืนยันความยินยอมหรือการอนุญาตจากผู้รับ ไม่ตอบรับการยืนยันภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ก่อเกิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ยื่นขออนุญาตจะถือว่าผู้รับ ไม่ยินยอมรับ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วดังกล่าว
- กรมโรงงานอุตสาหกรรมสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่อนุญาต แม้ว่าผู้รับดำเนินการจะยืนยันความยินยอมหรือการอนุญาตแล้วก็ตาม
- ระยะเวลาที่อนุญาตจะไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- เจ้าหน้าที่พิจารณาสามารถที่จะร้องขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาได้

กลับไปหน้าหลัก **ดำเนินการขออนุญาต**



รายการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ขออนุญาตเพิ่มเติม)

ลำดับ	รหัสประเภทหรือชนิด	สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	HAZ	ปริมาณ(ตัน)	ปริมาณคงเหลือ(ตัน)	
1	150101	คลอลิงกระดาษ		10	0	

เพิ่มรายการ

ขอยืนยันว่าได้ทำสัญญากับผู้รับดำเนินการ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเรียบร้อยแล้ว และข้อมูลที่แจ้งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นความจริงทุกประการ หากข้อมูลการขออนุญาตข้างต้นถูกต้อง ให้กดปุ่ม ยืนยันการขออนุญาต

กลับไปหน้าหลัก **ยืนยันการขออนุญาต** ยกเลิก



รายการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ลำดับ	รหัสประเภทหรือชนิด	สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	HAZ	ปริมาณ(ตัน)	ปริมาณคงเหลือ(ตัน)
1	150202	วัสดุปนเปื้อน	HM	20.455	0.000

ลำดับ	ผู้รับดำเนินการ	ชื่อผู้รับดำเนินการ	ประเภท	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ
1			เป็นโรงงาน	20.455	041

เดือน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ปริมาณ(ตัน)	2.273	2.273	2.273	2.273	2.273	2.273	2.273	2.273	2.273	0.000	0.000	0.000

ลำดับ	รหัสประเภทหรือชนิด	สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	HAZ	ปริมาณ(ตัน)	ปริมาณคงเหลือ(ตัน)
2	161001	Waste Water	HM	168.791	0.000

ลำดับ	ผู้รับดำเนินการ	ชื่อผู้รับดำเนินการ	ประเภท	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ
1			เป็นโรงงาน	168.791	076

เดือน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ปริมาณ(ตัน)												

เพิ่มรายการ

การขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (กอ.1)



2.2 ขอยกเลิกรายการที่ได้รับอนุญาต

การดำเนินการของรายการอนุญาต

ปี

หากท่านไม่สามารถเลือกปีที่จะดำเนินการได้ โปรดดำเนินการในหัวข้อที่ "1. ขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน"

- 2.1. ขออนุญาตเพิ่มเติมรายการฯ
- 2.2. ขอยกเลิกรายการที่ได้รับอนุญาต**
- 2.3. ขอเพิ่มปริมาณที่ได้รับอนุญาต
- 2.4. ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายเดือน

"การดำเนินการส่วนนี้ไม่ผ่านเจ้าหน้าที่พิจารณา ผู้ประกอบการกิจการโรงงานสามารถดำเนินการเองได้โดยจะเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติหลังกดยืนยัน"



รายการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ขอยกเลิกรายการที่ได้รับอนุญาต)

ลำดับ	รหัสประเภทหรือชนิด	สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	HAZ	ปริมาณ(ตัน)	ปริมาณคงเหลือ(ตัน)	
1	150202	วัสดุปนเปื้อน	HM	20.455	0.000	
<input type="checkbox"/>	ลำดับ	ผู้รับดำเนินการ	ชื่อผู้รับดำเนินการ	ประเภท	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ
	1			เป็นโรงงาน	20.455	041
2	161001	Waste Water	HM	168.791	0.000	
<input type="checkbox"/>	ลำดับ	ผู้รับดำเนินการ	ชื่อผู้รับดำเนินการ	ประเภท	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ
	1			เป็นโรงงาน	168.791	076
3	161001	Waste Water	HM	127.530	0.000	
<input type="checkbox"/>	ลำดับ	ผู้รับดำเนินการ	ชื่อผู้รับดำเนินการ	ประเภท	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ
	1			เป็นโรงงาน	127.530	076
4	161001	Chemical Cleaning water	HM	81.818	0.000	
<input type="checkbox"/>	ลำดับ	ผู้รับดำเนินการ	ชื่อผู้รับดำเนินการ	ประเภท	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ
	1			เป็นโรงงาน	81.818	042

ขอยืนยันว่าข้อมูลที่แจ้งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นความจริงทุกประการ

การขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (กอ.1)



2.3 ขอเพิ่มปริมาณที่ได้รับอนุญาต

การดำเนินการของรายการอนุญาต

ปี

หากท่านไม่สามารถเลือกปีที่จะดำเนินการได้ โปรดดำเนินการในหัวข้อที่ "1. ขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน"

- 2.1. ขออนุญาตเพิ่มเติมรายการฯ
- 2.2. ขอยกเลิกรายการที่ได้รับอนุญาต
- 2.3. ขอเพิ่มปริมาณที่ได้รับอนุญาต
- 2.4. ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายเดือน

"การดำเนินการส่วนนี้ไม่ผ่านเจ้าหน้าที่พิจารณา ผู้ประกอบการกิจการโรงงานสามารถดำเนินการเองได้โดยจะเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติหลังกดยืนยัน"



กรณี สก.2 ถ่ายโอนมาระบบ กอ.1 (ตามปีปฏิทิน)

- 1) สิ้นอายุ 31 ธ.ค. 2566 (ปัจจุบันหมดไปแล้ว)
- 2) สิ้นอายุ 31 ธ.ค. 2567 (แต่ปริมาณที่ขนได้จะมีถึงแค่เดือนตามที่ สก.2 ยังไม่หมดอายุ)

“ใช้เมนูนี้เพื่อต่ออายุ”

รายการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ขอเพิ่มปริมาณที่ได้รับอนุญาต)

1.	ลำดับ	รหัสประเภทหรือชนิด	สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	HAZ	ปริมาณที่ได้รับอนุญาต(ตัน)	ปริมาณที่ขอเพิ่มเติม(ตัน)	ปริมาณรวม(ตัน)	5.						
<input checked="" type="checkbox"/>	1	150202	วัสดุปนเปื้อน	HM	20.455	0	20.455	เอกสารประกอบการพิจารณา						
	ลำดับ		ผู้รับดำเนินการ	ชื่อผู้รับดำเนินการ		ประเภท	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ						
	1					เป็นโรงงาน	20.455	041						
		เดือน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
		ปริมาณ(ตัน)	2.273	2.273	2.273	2.273	2.273	2.273	2.273	2.273	0.000	0.000	0.000	0.000
			4.											
	2	161001	Waste Water	HM	168.791	0	168.791	เอกสารประกอบการพิจารณา						
	ลำดับ		ผู้รับดำเนินการ	ชื่อผู้รับดำเนินการ		ประเภท	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ						
	1					เป็นโรงงาน	168.791	076						
		เดือน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
		ปริมาณ(ตัน)	18.755	18.755	18.755	18.755	18.755	18.755	18.755	18.755	0.000	0.000	0.000	0.000
	3	161001	Waste Water	HM	127.530	0	127.530	เอกสารประกอบการพิจารณา						
	ลำดับ		ผู้รับดำเนินการ	ชื่อผู้รับดำเนินการ		ประเภท	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ						
	1					เป็นโรงงาน	127.530	076						

ขอยืนยันว่าข้อมูลที่แจ้งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นความจริงทุกประการ

การขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (กอ.1)

2.4 ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายเดือน (ไม่เข้าเจ้าหน้าที่ปรับให้อัตโนมัติ)

การดำเนินการของรายการอนุญาต

ปี

หากท่านไม่สามารถเลือกปีที่จะดำเนินการได้ โปรดดำเนินการในหัวข้อ "1. ขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน"

- 2.1. ขออนุญาตเพิ่มเติมรายการฯ
- 2.2. ขอยกเลิกรายการที่ได้รับอนุญาต
- 2.3. ขอเพิ่มปริมาณที่ได้รับอนุญาต
- 2.4. ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายเดือน

"การดำเนินการส่วนนี้ไม่ผ่านเจ้าหน้าที่พิจารณา ผู้ประกอบการกิจการโรงงานสามารถดำเนินการเองได้โดยจะเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติทันทีหลังกดยืนยัน"



รายการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายเดือน)

ลำดับ	รหัสประเภทหรือชนิด	สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	HAZ	ปริมาณ(ตัน)	ปริมาณคงเหลือ(ตัน)							
<input checked="" type="checkbox"/>	1	150202 วัสดุปนเปื้อน	HM	20.455	0							
ลำดับ	ผู้รับดำเนินการ	ชื่อผู้รับดำเนินการ	ประเภท	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ							
1			เป็นโรงงาน	20.455	041							
เดือน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ปริมาณ(ตัน)	2.273	2.273	2.273	2.273	2.273	2.273	2.273	2.273	2.273	0.000	0.000	0.000

2.

<input type="checkbox"/>	2	161001 Waste Water	HM	168.791	0							
ลำดับ	ผู้รับดำเนินการ	ชื่อผู้รับดำเนินการ	ประเภท	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ							
1			เป็นโรงงาน	168.791	076							
เดือน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ปริมาณ(ตัน)	18.755	18.755	18.755	18.755	18.755	18.755	18.755	18.755	18.755	0.000	0.000	0.000

<input type="checkbox"/>	3	161001 Waste Water	HM	127.530	0
ลำดับ	ผู้รับดำเนินการ	ชื่อผู้รับดำเนินการ	ประเภท	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ
1			เป็นโรงงาน	127.530	076

ขอยืนยันว่าข้อมูลที่แจ้งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นความจริงทุกประการ

การขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (กอ.1)



3. ข้อมูลการดำเนินการของผู้ก่อกำเนิด

การดำเนินการของผู้ก่อกำเนิด สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

1. ขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
2. ขอเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ยกเลิก รายการอนุญาต
3. ข้อมูลการดำเนินการของผู้ก่อกำเนิด



รายการการดำเนินการ

เลขคำขอ	วันที่ยื่น	ประเภท...	ปีที่ยอ	หน่วยงาน	สถานะ	ทะเบียน ร...	ชื่อโรงงาน	ที่อยู่	จังหวัด	รหัสไปรษ...
Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
Q	21-11-2023...	ยื่นขอใหม่	2567	Q	เสร็จสิ้น	Q	Q	Q	Q	Q

↓
ดับเบิลคลิกเพื่อดูรายละเอียดรายการที่ขออนุญาต

ปีที่ขออนุญาต

ปี 2567

ยกเลิก **ดำเนินการต่อ**

รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

Show 10

Search:

ลำดับ	เลขคำขอ	ประเภทคำขอ	วันที่ยื่นขอ	สถานะ
No data available in table				

Showing 0 to 0 of 0 entries

Previous Next

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
การขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่: [REDACTED]
หนังสือยื่นออกไปยังเจ้าพนักงานพิจารณาของ
[REDACTED]
ทะเบียนโรงงานเลขที่: [REDACTED]
โดยยื่นขอเป็นเอกสารที่จําแนกดังนี้

ลำดับ	รหัสสิ่งปฏิกูล/วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน/ปี)	รหัสการพิจารณา	ผู้ยื่นขออนุญาต	หมายเหตุ
1	130208	Used oil	6.400	041	[REDACTED]	
2	130208	Used oil	3.000	041	[REDACTED]	
3	130507	น้ำเสียจาก Oil Separation	60.000	076	[REDACTED]	
4	150110	Contaminated Packaging	6.500	041	[REDACTED]	
5	150202	Contaminated Fabrics / Contaminated Materials / ทรานสปอร์ติง / Activated Carbon	10.280	041	[REDACTED]	
6	160216	เศษโลหะ	15.000	011	[REDACTED]	



รายการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น

Show 10

Search:

ลำดับ	เลขคำขอ	ประเภทคำขอ	วันที่ยื่นขอ	วันที่เสร็จสิ้น
1	[REDACTED]	ยื่นขอใหม่	[REDACTED]	[REDACTED]

Showing 1 to 1 of 1 entries

↑ ดับเบิลคลิกเพื่อดูผลการพิจารณา

กลับไปหน้าหลัก **ใบอนุญาต**

การขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (กอ.1)



รายการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น

Show 10 Search:

ลำดับ	เลขคำขอ	ประเภทคำขอ	วันที่ยื่นขอ	วันที่เสร็จสิ้น
1	[REDACTED]	ยื่นขอใหม่	[REDACTED]	[REDACTED]

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous 1 Next

↑ **ดับเบิลคลิกเพื่อดูผลการพิจารณา**

กลับไปหน้าหลัก | อนุญาต



รายการผู้รับกำจัด

ลำดับ	รหัสประเภทหรือชนิด	สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	HAZ	ปริมาณ(ตัน)	ปริมาณคงเหลือ(ตัน)	
1	120117	แผ่นขัด (Abrasive Hand Pad)		6.000	0.000	ตรวจสอบ

ลำดับ	ผู้รับดำเนินการ	ชื่อผู้รับดำเนินการ	ประเภท	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	สถานะ	ผลการพิจารณา
1	[REDACTED]	[REDACTED]	เป็นโรงงาน	6.000	042	ยอมรับ	ไม่อนุญาต 17.99



เหตุผลที่ไม่อนุญาต

เหตุผลที่สืบ

- 01 ผู้รับดำเนินการไม่ได้รับอนุญาตให้ ป่าช้า/ กำจัด/ ปากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่
- 02 วิธีการบำบัด/กำจัด/ปากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ ไม่เหมาะสม
- 03 ผู้รับดำเนินการได้รับคำสั่งปรับตามกฎหมายตรา 37 หรือหยุดประกอบกิจการตามมาตรา 39 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน
- 04 ผู้รับดำเนินการไม่ยื่นขอรับบำบัด/กำจัด/ปากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่
- 05 ไม่สามารถยื่นขออนุญาตฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
- 06 ผู้ให้บริการยังไม่ได้แจ้งประกอบกิจการโรงงาน หรือไม่ได้แจ้งประกอบในส่วนขยาย
- 07 ไม่เข้าข่ายต้องขออนุญาตตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566 ไม่ขึงผืนกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วรายกรณี

เหตุผลที่ไม่อนุญาต

99 อื่นๆ ระบุ.....

เหตุผลที่สามารถพิจารณาได้ เนื่องจากขาดเอกสาร หรือเอกสารไม่สมบูรณ์ ดังนี้

- 11 สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของผู้รับดำเนินการ และหรือ ผู้ก่อเกิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
- 12 สำเนาหนังสือรับรองทะเบียนนิติบุคคลของผู้รับดำเนินการ และหรือ ผู้ก่อเกิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
- 13 สัญญาหรือหนังสือยินยอมการรับภาระระหว่างผู้รับดำเนินการและ ผู้ก่อเกิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
- 14 หนังสือการประกันความรับผิด (Liability) ระหว่างผู้รับดำเนินการและ ผู้ก่อเกิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
- 15 หนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นผู้ใดกระทำการใดๆ แทนกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมเอกสารแสดงชื่อของผู้รับดำเนินการ และหรือ ผู้ก่อเกิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
- 16 ผลวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นทั้งหมดของสิ่งเจือปน (total concentration : mg/kg)
- 17 ผลวิเคราะห์ค่าวิธีการสกัดสาร (waste extraction test : mg/l)
- 18 รายละเอียดกระบวนการผลิตพร้อมแสดงจุดที่เกิดของเสีย
- 19 รายละเอียดกระบวนการของเสียกำจัด/นำกลับ/นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
- 20 สำเนาใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย (ร.อ.6)
- 21 หนังสือรับรองจากกรมวิชาการเกษตรในการทำปุ๋ยหรือสารปรับปรุงดินภาคพื้น
- 22 รหัสประเภทหรือชนิดหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไม่ถูกต้อง
- 23 รหัสการจัดการไม่ถูกต้อง
- 24 การลงนามของกรรมการผู้มีอำนาจในคำขอ/สัญญา ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
- 25 เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ผู้รับดำเนินการ (WP)

การดำเนินการของผู้รับดำเนินการ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

1. ยืนยันความยินยอมรับดำเนินการ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
2. การขออนุญาตแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เฉพาะผู้รับดำเนินการที่ได้รับการรับรอง)
3. ข้อมูลการดำเนินการของผู้รับดำเนินการ

การขออนุญาตนำสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (กอ.1)

1. ยืนยันความยินยอมรับดำเนินการ

การดำเนินการของผู้รับดำเนินการ สิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

- 1. ยืนยันความยินยอมรับดำเนินการ สิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
- 2. การขออนุญาตแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เฉพาะผู้รับดำเนินการที่ได้รับการรับรอง)
- 3. ข้อมูลการดำเนินการของผู้รับดำเนินการ



รายการคำขอรอดการตอบรับ

Show 10 Search:

ลำดับ	เลขคำขอ	ประเภทคำขอ	วันที่ยื่นขอ	สถานะ
1		เพิ่มเติมรายการ	26/01/2024 15:22:01	รอดการตอบรับ
2		เปลี่ยนแปลงปริมาณ	25/01/2024 05:05:40	รอดการตอบรับ
3		เปลี่ยนแปลงปริมาณ	26/01/2024 10:44:09	รอดการตอบรับ

Showing 1 to 3 of 3 entries

Previous 1 Next

รายการคำขอที่ดำเนินการแล้ว

Show 10 Search:

ลำดับ	เลขคำขอ	ประเภทคำขอ	วันที่ยื่นขอ	วันที่เสร็จสิ้น
1		เปลี่ยนแปลงปริมาณ	04/01/2024 10:57:23	รอดที่จารณา
2		เปลี่ยนแปลงปริมาณ	10/01/2024 15:44:56	รอดที่จารณา

การขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (กอ.1)

รายการผู้รับกำจัด


ลำดับ	รหัสประเภทหรือชนิด	สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	HAZ	สถานะ
1	190905	Resin		จัดการฉบับ

ลำดับ	ผู้รับดำเนินการ	ชื่อผู้รับดำเนินการ	ประเภท	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	วันที่สิ้นสุดการตอบรับ	สถานะ
1			เป็นโรงงาน	1.000	042		จัดการฉบับ ตรวจสอบ



รายละเอียดข้อมูลคำขอ

เลขที่คำขอ	ปี
	2567
เลขทะเบียนโรงงาน	ชื่อโรงงาน
ประเภทกิจการ	
ที่ตั้ง	
ชื่อผู้รับใบอนุญาต	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
โทรศัพท์	โทรสาร



รายละเอียดข้อมูลคำขอ

1	เป็นโรงงาน	1	042
			เอกสารประกอบการพิจารณา

เดือน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ปริมาณ(ตัน)	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.087

รายละเอียดไฟล์แนบของคำขอ

ลำดับ	ชื่อไฟล์	รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์
1	01_Waste_process_diagram_(non-haz).pdf	แผนผังการเกิดของเสีย
2	Resin.pdf	รูปถ่ายของเสีย

หมายเหตุ ไฟล์เอกสารประกอบการพิจารณา เช่น เอกสารข้อมูลความปลอดภัย(SDS) ห่วงระบุนการผลิต จุดที่ก่อให้เกิดของเสีย และ หลวรีเคราะห์ เป็นต้น

- กรณีผู้รับดำเนินการที่ไม่ใช่โรงงาน(ไม่มีเลขทะเบียน) ให้ระบุชื่อผู้รับดำเนินการพร้อมรายละเอียดที่จำเป็น และต้องแนบไฟล์เอกสารของผู้รับดำเนินการเข้ามาในระบบด้วย

เหตุการณ์พิจารณา

[+ เอกสารประกอบการพิจารณา](#)

ปิด ไม่ยอมรับ ยอมรับ

การขออนุญาตนำสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (กอ.1)



2. การขออนุญาตแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

- การดำเนินการของผู้รับดำเนินการ สิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
- 1. ยืนยันความยินยอมรับดำเนินการ สิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
 - 2. การขออนุญาตแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เฉพาะผู้รับดำเนินการที่ได้รับการรับรอง)
 - 3. ข้อมูลการดำเนินการของผู้รับดำเนินการ

ช่องทางการอนุญาตอัตโนมัติ
เฉพาะผู้รับดำเนินการที่ได้รับการรับรอง

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขออนุญาตและการอนุญาตให้นำสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ออกนอกบริเวณโรงงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

พ.ศ. ๒๕๖๖

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
Department of Industrial Works

+ เพิ่มรายการจำกัด

Search...

เลขทะเบียนผู้ก่อกำเนิด	รหัสสิ่งปฏิภูล	ชื่อปฏิภูล	รหัสจำกัด	ปริมาณรับจำกัด	ปีที่รับจำกัด	
Q	Q	Q	Q	Q	Q	
	191201		042	1200	2566	Edit Delete
	191201		042	1200	2567	Edit Delete
	120105		042	150	2566	Edit Delete
	120105		042	0	2567	Edit Delete
	150102		042	40000	2566	Edit Delete
	150102		042	4000	2567	Edit Delete
	120105		042	160	2566	Edit Delete
	120105		042	170	2567	Edit Delete
	150102		042	50	2566	Edit Delete
	150103		042	150	2567	Edit Delete
	150101		042	0	2567	Edit Delete
	190905		042	50	2567	Edit Delete
	190905		042	50	2567	Edit Delete
	190905		042	50	2567	Edit Delete
	190905		042	50	2567	Edit Delete
	150102		042	50	2567	Edit Delete

Count: 16

การขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (กอ.1)



3. ข้อมูลการดำเนินการของผู้รับดำเนินการ

การดำเนินการของผู้รับดำเนินการ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

1. ยืนยันความยินยอมรับดำเนินการ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
2. การขออนุญาตแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เฉพาะผู้รับดำเนินการที่ได้รับการรับรอง)
3. ข้อมูลการดำเนินการของผู้รับดำเนินการ



รายการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น

Show: 10

Search:

ดับเบิลคลิกเพื่อดูผลการพิจารณา

ลำดับ	เลขคำขอ	ประเภทคำขอ	วันที่ยื่นขอ	วันที่เสร็จสิ้น
1		ยื่นขอใหม่		
2		ยื่นขอใหม่		
3		ยื่นขอใหม่		



รายการผู้รับกำจัด

ลำดับ	รหัสประเภทหรือชนิด	สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	HAZ	ปริมาณ(ตัน)	ปริมาณคงเหลือ(ตัน)	ดำเนินการ	ผลการพิจารณา
1	120117	แผ่นขัด (Abrasive Hand Pad)		6.000	0.000	ตรวจสอบ	
1				6.000		ยอมรับ	ไม่อนุญาต 17.99



เหตุผลการไม่อนุญาต

เหตุผลที่เข้าข่าย	เหตุผลที่สามารถพิจารณาได้ เนื่องจากขาดเอกสาร หรือเอกสารไม่สมบูรณ์ ดังนี้
01 ผู้รับดำเนินการไม่ได้รับอนุญาตให้ บำบัด/ กวาด/กำจัด/นำไปใช้ประโยชน์	11 สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของผู้รับดำเนินการ และหรือ คู่มือการเตรียมตัวรับใช้แล้ว
02 วิธีการบำบัด/กำจัด/นำกลับไปใช้ประโยชน์ไม่เหมาะสม	12 สำเนาหนังสือรับรองทะเบียนนิติบุคคลของผู้รับดำเนินการ และหรือ คู่มือการเตรียมตัวรับใช้แล้ว
03 ผู้รับดำเนินการได้รับคำสั่งปิดโรงงานชั่วคราว 37 หรือหยุดประกอบกิจการตามมาตรา 39 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน	13 สัญญาหรือหนังสือข้อตกลงการรับกำจัดระหว่างผู้รับดำเนินการและ ผู้ถือกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
04 ผู้รับดำเนินการไม่ยินยอมรับบำบัด/กำจัด/นำกลับไปใช้ประโยชน์	14 หนังสือการประกันความรับผิด (Liability) ระหว่างผู้รับดำเนินการและ ผู้ถือกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
05 ไม่สามารถยื่นของอนุญาตฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้	15 หนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นถือสิทธิ์ในการติดต่อ แทนกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมเอกสารแสดงชื่อของผู้รับดำเนินการ และหรือ คู่มือการเตรียมตัวรับใช้แล้ว
06 ผู้ให้บริการยังไม่ได้แจ้งประกอบกิจการโรงงาน หรือไม่ได้แจ้งประกอบในส่วนของชาย	16 ผลวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นทั้งหมดของสิ่งเจือปน (total concentration : mg/kg)
07 ไม่เข้าข่ายต้องขออนุญาตตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566 ไม่ใช่งานกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วรายการที่	17 ผลวิเคราะห์ด้วยวิธีการสกัดสาร (waste extraction test : mg/l)
	18 รายละเอียดกระบวนการผลิตหรือแสดงจุดที่เกิดของเสีย
	19 รายละเอียดกระบวนการบำบัดของเสียมากำจัด/นำกลับไปใช้ประโยชน์
	20 สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (ร.6)
	21 หนังสือรับรองจากกรมวิชาการเกษตรในการทำปุ๋ยหรือสารปรับปรุงสภาพดิน
	22 รหัสประเภทหรือชนิดหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไม่ถูกต้อง
	23 รหัสสารจัดการไม่ถูกต้อง
	24 การลงนามของกรรมการผู้มีอำนาจในคำขอ/สัญญา ไม่ครบถ้วนตามที่หนังสือรับรองการเตรียมตัวรับใช้แล้ว
	25 เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

การขออนุญาตนำสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (กอ.1)



ระบบการพิจารณา กอ.1 สำหรับ “พนักงานเจ้าหน้าที่”



เว็บไซต์ กอ.1

หน้าหลัก ระบบงานอนุญาต ระบบการรายงาน ระบบสำรวจตรวจสอบ ระบบงานอื่น ๆ อีเมล กอ.1 สนุดโทรศัพท์


ระบบงานอนุญาต

- เมนูระบบงาน กอ.1
- ระบบงานอนุญาต
- ระบบการรายงาน
- ระบบสำรวจตรวจสอบ
- ระบบงานอื่น ๆ

- ระบบอนุญาตกากอุตสาหกรรม (กอ.1) (สำหรับเจ้าหน้าที่ ที่เข้าระบบไม่ได้ ระบบแจ้งเตือนว่าไม่พบข้อมูล คลิกที่นี่)
- ระบบการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบเดิม)
- ระบบติดตามการพิจารณาอนุญาตและขยายประกอบกิจการโรงงาน (ส.ง.4) (สำหรับเจ้าหน้าที่ กอ.1)
- ระบบยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานแบบดิจิทัล
- ระบบบริหารจัดการแฟ้มทะเบียนโรงงาน (Factory File System)
- ระบบวัดอุณหภูมิ (HAZ2009) ของ กอ.1
- ระบบรับแจ้งข้อเท็จจริง วอ./อก.6 ของ กอ.1

การขออนุญาตนำสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (กอ.1)

ระบบการพิจารณา กอ.1 สำหรับ “พนักงานเจ้าหน้าที่”



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL WORKS


Login : การจัดการสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

รหัสประจำตัวผู้ใช้

รหัสผ่าน

[กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งาน \(สำหรับ อสจ. เท่านั้น\)](#)

© 2024 กรมโรงงานอุตสาหกรรม (Department of Industrial Works)



Payment
ระบบการชำระเงินภาษีและค่าธรรมเนียม

ข้อมูลการสมัครใช้งานระบบเจ้าหน้าที่
กรุณากรอกข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน หรือเข้าสู่ระบบ

เลขประจำตัวประชาชน *

เบอร์โทรศัพท์มือถือ *

ชื่อจริง * นามสกุล *

ตำแหน่ง * กรม/กอง/ศูนย์/สอ. *
 กองกลาง

อีเมล ไลน์

รหัสผ่าน

ใช้สิทธิ์ตั้งแต่ 8 ชั่วโมงขึ้นไปประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลข และ สัญลักษณ์

ยืนยันรหัสผ่าน



ยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข

สมัครเข้าใช้งานผ่านระบบเจ้าหน้าที่ Officer

<https://payment.industry.go.th/officer/register>

การขออนุญาตนำสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (กอ.1)

กรณีเข้าระบบไม่ได้ ระบบแจ้งว่า “ไม่พบข้อมูล”



เรียน เจ้าหน้าที่ทุกท่าน

เนื่องจากทางผู้พัฒนาระบบได้มีการตรวจสอบ และพบว่า account ของท่านที่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ เนื่องจากไม่มีการเข้าใช้งานใน i-industry เกิน 60 วัน → “i-Industry Officer” ไม่ใช่ระบบ กอ.1

1. สามารถปลดล็อคเองที่ : **รีเซ็ตรหัสผ่านสำหรับเจ้าหน้าที่ (Officer)**
2. ในกรณีปลดล็อคเองแล้วพบปัญหา สามารถแจ้งได้ที่ : **แจ้งปัญหาเข้าระบบ กอ.1 สำหรับเจ้าหน้าที่**

***** หมายเหตุ** หากยังไม่สามารถเข้าระบบได้ ให้ติดต่อ ระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรม **02-4306960** (เบอร์โทรสำหรับเจ้าหน้าที่กรมเท่านั้น)



การขออนุญาตนำสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (กอ.1)



ระบบการพิจารณา กอ.1 สำหรับ “พนักงานเจ้าหน้าที่”

1. →

กรมโรงงานอุตสาหกรรม นายทินกร เพ็งประโคน Logout

Home > ตรวจสอบพิจารณาอนุญาตคำขออนำสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน

☰ รายการตรวจสอบพิจารณาอนุญาต

Show 10 Search:

ลำดับ	เลขคำขอ	ประเภทคำขอ	วันที่ยื่นขอ	เลขทะเบียน	ชื่อโรงงาน	จังหวัด	สถานะ	พิจารณา	อนุญาต
1	032567-26964	เพิ่มปริมาณ	14/03/2024 15:49:01			ระยอง	รอพิจารณา		

Showing 1 to 1 of 1 entries Previous 1 Next

☑ รายการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น

☑ รายการการดำเนินการทั้งหมด

👤 ข้อมูลเจ้าหน้าที่

2. →

3. →

การขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (กอ.1)



รายการตรวจสอบพิจารณาอนุญาต

กรมโรงงานอุตสาหกรรม นายทินกร เพ็งประโคน Logout

Home > ตรวจสอบพิจารณาอนุญาตคำขออนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน

☰ รายการตรวจสอบพิจารณาอนุญาต

Show 10 Search:

ลำดับ	เลขคำขอ	ประเภทคำขอ	วันที่ยื่นขอ	เลขทะเบียน	ชื่อโรงงาน	จังหวัด	สถานะ	พิจารณา	อนุญาต
1	032567-26759	เพิ่มเติมรายการ	14/03/2024 11:38:36			สระบุรี	รอพิจารณา		
2	032567-25325	เพิ่มเติมรายการ	11/03/2024 14:35:13			ชลบุรี	รอพิจารณา		
3	032567-25569	เพิ่มเติมรายการ	12/03/2024 09:00:20			ชลบุรี	รอพิจารณา		
4	032567-27072	เพิ่มเติมรายการ	15/03/2024 08:53:23			ชลบุรี	รอพิจารณา		

Showing 1 to 4 of 4 entries Previous 1 Next

สำหรับสืบค้นคำขอ

1. เลขคำขอ
 2. เลขทะเบียนโรงงาน
 3. ชื่อโรงงาน
 4. จังหวัด
- ฯลฯ

ประเภทคำขอ

1. ยื่นขอใหม่
2. เพิ่มรายการ
3. เพิ่มปริมาณ

การขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (กอ.1)



รายการตรวจสอบพิจารณาอนุญาต (ต่อ)

☰ รายการตรวจสอบพิจารณาอนุญาต (นายทินกร เพ็งประโคน)

ข้อมูลโรงงาน

เลขทะเบียนโรงงาน : ██████████

ชื่อโรงงาน : ██████████

ประกอบกิจการ : ██████████

ที่ตั้ง : ██████████

ชื่อผู้รับใบอนุญาต : ██████████

รายละเอียดคำขออนุญาต

ปีที่ยื่นขออนุญาต : 2567

เลขที่คำขอ : ██████████

ประเภทคำขอ : เพิ่มเติมรายการ

วันที่ขออนุญาต : 15/03/2024

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : -

โทรศัพท์ : - โทรสาร : -

ลำดับ	รหัสประเภทหรือชนิด	HAZ	สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	รายละเอียด	ผู้รับดำเนินการ	ชื่อผู้รับดำเนินการ	ประเภท	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผลการพิจารณา	เหตุผล
1	110109	HM	กากตะกอนจากกระบวนการชุบเคลือบผิว	กากตะกอนจากกระบวนการชุบเคลือบผิว	██████████	██████████	เป็นโรงงาน	8.000	049	อนุญาต	
2	110106	HA	กรดเสื่อมสภาพ	เกิดจากกระบวนการชุบเคลือบผิว	██████████	██████████	เป็นโรงงาน	120.000	049	ไม่อนุญาต	04
3	110107	HA	ด่างเสื่อมสภาพ	กระบวนการล้างคราบสกร๊ปก	██████████	██████████	เป็นโรงงาน	300.000	053	ไม่อนุญาต	04

ผู้รับดำเนินการไม่ตอบรับ / ไม่อนุญาต / อส.ไม่ครบ

กรณีที่มีรหัสเหตุผล 99 ขึ้นๆ ในระบบ

เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา : ██████████ วันเวลา : ██████████

ผส. หรือผู้ได้รับมอบหมาย : ██████████ วันเวลา : ██████████

ผอ. หรือผู้ได้รับมอบหมาย : ██████████ วันเวลา : ██████████

หากเห็นด้วยกับการพิจารณาข้างต้นของเจ้าหน้าที่ ให้กดที่ ยืนยันการเสนออนุญาต

ปิด แก้ไขรหัส/ข้อมูล ยืนยันการเสนออนุญาต

ข้อมูลโรงงานผู้ยื่นคำขอ และรายละเอียดคำขออนุญาต

กรณีผู้รับดำเนินการไม่ได้กดตอบรับภายใน 3 วัน
แบ่งเป็น 2 กรณี

1. กรณีหลายรายการระบบจะแสดง ไม่อนุญาต 04
2. หากขอมารายการเดียวคำขอนั้นจะถูกลบหายไป (สืบค้นไม่พบ)

ผู้พิจารณาแต่ละลำดับขั้น และวันเวลาที่พิจารณา

การขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (กอ.1)



รายการตรวจสอบพิจารณาอนุญาต (ต่อ)

ลำดับ	รหัสประเภทหรือชนิด	HAZ	สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รายละเอียด	ผู้รับดำเนินการ	ชื่อผู้รับดำเนินการ	ประเภท	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผลการพิจารณา	เหตุผล
1	110109	HM	กากตะกอนนิกเกิล	กากตะกอนจากกระบวนการชุบเคลือบผิว			เป็นโรงงาน	8.000	049	อนุญาต	
2	110106	HA	กรดเสื่อมสภาพ	เกิดจากกระบวนการชุบเคลือบผิว			เป็นโรงงาน	120.000	049	อนุญาต ไม่อนุญาต อส.ไม่ครบ	04
3	110107	HA	ด่างเสื่อมสภาพ	กระบวนการล้างคราบสกปรก			เป็นโรงงาน	300.000	053	ไม่อนุญาต	04

เอกสารประกอบการพิจารณา		
ไฟล์ต้นทางของเอกสาร		
ลำดับ	ชื่อไฟล์	รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์
1	Waste Generate Flow Chart.1.1.pdf	Waste Generate Flow Chart.1.1
2	SDS 013 Rev.01 Nickel Chloride.pdf	Nickel Chloride
3	SDS 014 Rev.01 Nickel Sulphate.pdf	Nickel Sulphate
ไฟล์ต้นทางของเอกสารกำเนิด (สำหรับยื่นดำเนินการ)		
ลำดับ	ชื่อไฟล์	รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์
ไฟล์ต้นทางของเอกสารยื่นดำเนินการ		
ลำดับ	ชื่อไฟล์	รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์
1	1.Process Pre-Treatment Sludge Containing Nickel .pdf	Process
2	1.ขั้นตอนการ Pre-Treatment Sludge Containing Nicke.pdf	ขั้นตอนการพิจารณา
3	6.ส่วนประกอบสารพิษของของเหลว.4.ตัวคืนที่4.pdf	ใบอนุญาต ๖๕4

053	เข้ากระบวนการคืนสภาพ/ด่าง (acid/base regeneration)	วัสดุที่ไม่ใช่โลหะ ใดก็ได้ กรดหรือด่างที่ไม่ใช่โลหะ	ผู้รับดำเนินการที่ เป็นโรงงาน ลำดับที่ 106 ประกอบ กิจการคืนสภาพ กรดหรือด่าง	1. พิจารณาจากชนิดของ กรดหรือด่างที่จะนำมาใช้ เช่น กรดหรือด่างชนิดใด และต้องไม่ใช้กรดหรือด่าง กรดต่างเจือจาง 2. มีนายช่างสามารถ จัดการได้ ให้พิจารณาว่าที่ ได้รับอนุญาต ประกอบ กิจการโรงงานของผู้รับดำเนินการ 3. พิจารณาปริมาณความเข้มข้น (Safety Data Sheet ; SDS) ของกรดหรือด่าง 4. มีสำเนาของใบขอรับประเมินและข้อมูลของกรดหรือด่างโดยนัก 5. มีสำเนาของใบสารพิษอันตรายตามข้อกำหนดของกรดหรือด่างที่ใช้ 6. มีกำหนดด้านเทคนิคของ	1. รายละเอียดกระบวนการคืนสภาพกรดหรือด่าง 2. ข้อกำหนดด้านเทคนิคของกระบวนการหรือเครื่องจักรที่ใช้ รวมถึงเกณฑ์ลักษณะและคุณสมบัติ ของกรดหรือด่างที่รับดำเนินการ 3. เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet ; SDS) ของกรดหรือด่าง 4. มีสำเนาของใบขอรับประเมินและข้อมูลของกรดหรือด่างโดยนัก 5. มีสำเนาของใบสารพิษอันตรายตามข้อกำหนดของกรดหรือด่างที่ใช้ 6. มีกำหนดด้านเทคนิคของ
-----	--	---	---	---	---

Code	Name	HAZ
1501	บรรจุภัณฑ์ (packaging)	
150101	บรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษ และกระดาษแข็ง (paper and cardboard packaging)	
150102	บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติก (plastic packaging)	
150103	บรรจุภัณฑ์ที่เป็นไม้ (wooden packaging)	
150104	บรรจุภัณฑ์ที่เป็นโลหะ (metallic packaging)	
150105	บรรจุภัณฑ์ที่ประกอบด้วยวัสดุหลายชนิด (composite packaging)	
150106	บรรจุภัณฑ์ที่เป็นวัสดุผสม (mixed packaging)	
150107	บรรจุภัณฑ์ที่เป็นแก้ว (glass packaging)	
150109	บรรจุภัณฑ์ที่เป็นสิ่งทอ (textile packaging)	
150110	บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน หรือมีเศษสารอันตรายตกค้าง (packaging containing residues of or contaminated by hazardous substances)	HA
150111	บรรจุภัณฑ์ที่เป็นโลหะที่มี solid porous matrix ที่เป็นสารอันตราย (เช่น แอสเบสตอส) รวมถึง ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ปิดผนึกแล้ว (metallic packaging containing a dangerous solid porous matrix (for example asbestos), including empty pressure containers)	HA

รายการตรวจสอบพิจารณาอนุญาต (นายทินกร เพ็งประโคน)

ข้อมูลโรงงาน

เลขทะเบียนโรงงาน : _____

ชื่อโรงงาน : _____

ประกอบกิจการ : _____

ที่ตั้ง : _____

ชื่อผู้รับใบอนุญาต : _____

ลำดับประเภทโรงงาน : 106

กดเพื่อดูข้อมูลได้

ข้อมูลเงื่อนไขและการเปลี่ยนแปลง | ข้อมูลผลิตภัณฑ์และค่าจัดการผลิต | ข้อมูลวัตถุดิบและปริมาณการใช้ | ข้อมูลเครื่องจักรในขบวนการผลิต | ข้อมูลความสามารถในการบำบัด/กำจัด

การขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (กอ.1)



การพิจารณาคำขอ

ลำดับ	รหัสประเภทหรือชนิด	HAZ	สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รายละเอียด	ผู้รับดำเนินการ	ชื่อผู้รับดำเนินการ	ประเภท	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผลการพิจารณา	เหตุผล
1	110109	HM	กากตะกอนนิกเกิล	กากตะกอนจากกระบวนการชุบเคลือบผิว			เป็นโรงงาน	8.000	049	อส.ไม่ค	23,99
2	110106	HA	กรดเสื่อมสภาพ	เกิดจากกระบวนการชุบเคลือบผิว			เป็นโรงงาน	120.000	049	ไม่อนุญาต	
3	110107	HA	ด่างเสื่อมสภาพ	กระบวนการล้างคราบสปรัก			เป็นโรงงาน	300.000	053	ไม่อนุญาต	

ผู้รับดำเนินการไม่ตอบรับ / ไม่อนุญาต / อส.ไม่ครบ

กรณีที่ไม่รหัสเหตุผล 99 อื่นๆ ให้ระบุ

- โปรดทบทวนรหัสวิธีจัดการ กรณีสกัดโลหะมีค่าจากกากตะกอนการชุบโลหะให้ใช้รหัสวิธีจัดการ 052
- โปรดแนบผลวิเคราะห์โลหะมีค่าและโลหะหนัก (โลหะหนัก โลหะเจือปน) และแนบเอกสารชี้แจงการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดขึ้นจากการกระบวนการจัดการดังกล่าว

เหตุผลการไม่อนุญาต

เหตุผลกรณีผู้ยื่น

- 01 ผู้รับดำเนินการไม่ได้รับอนุญาตให้ นำเข้า/ ผลิต/นำกลับมาใช้ใหม่
- 02 วิธีการนำออก/กำจัด/นำกลับมาใช้ใหม่ไม่เหมาะสม
- 03 ผู้รับดำเนินการไม่ปฏิบัติตามประกาศ 37 หรือชุดประมวลกิจการตามมาตรา 39 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน
- 04 ผู้รับดำเนินการยื่นขอรับนำออก/กำจัด/นำกลับมาใช้ใหม่ไม่ครบเงื่อนไข
- 05 ไม่สามารถยื่นขออนุญาตฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
- 06 ผู้ยื่นคำร้องไม่ได้แจ้งประกอบกิจการโรงงาน หรือไม่ได้แจ้งประกอบในวงรอบขอ
- 07 ไม่เข้าข่ายต้องขออนุญาตตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566 หรือไม่ปฏิบัติตามสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วราชการ

เหตุผลกรณีสามารถพิจารณาได้ เนื่องจากขาดเอกสาร หรือเอกสารไม่สมบูรณ์ ดังนี้

- 11 สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของผู้ดำเนินการ และชื่อ ผู้ถูกเอาผิดที่ไม่ใช่แล้ว
- 12 สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้รับดำเนินการ และชื่อ ผู้ถูกเอาผิดที่ไม่ใช่แล้ว
- 13 สัญญาหรือหนังสือมอบหมายการบริหารจากผู้รับดำเนินการและ ผู้ถูกเอาผิดที่ไม่ใช่แล้ว
- 14 หนังสือขอประกันความรับผิด (liability) หมายจากผู้รับดำเนินการและ ผู้ถูกเอาผิดที่ไม่ใช่แล้ว
- 15 หนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นผู้ใดกรทำการใดๆ แทนกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ของผู้รับดำเนินการ และชื่อ ผู้ถูกเอาผิดที่ไม่ใช่แล้ว
- 16 ผลวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นทั้งหมดของสิ่งเจือปน (total concentration : mg/kg)
- 17 ผลวิเคราะห์ค่าอัตราการสกัดสาร (waste extraction test : mg/l)
- 18 รายละเอียดกระบวนการผลิตหรือแปรรูปที่เกี่ยวข้อง
- 19 รายละเอียดกระบวนการนำของเสียมากำจัด/นำกลับมาใช้ใหม่
- 20 สำเนาใบอนุญาตส่งของหรือขยะ (ว.ด.6)
- 21 หนังสือรับรองจากกรมวิชาการเกษตรในการทำปุ๋ยหรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน
- 22 ทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่ไม่ใช่แล้ว ไม่ถูกต้อง
- 23 หลักการพิจารณาไม่ถูกต้อง
- 24 การลงนามของกรรมการผู้มีอำนาจในคำขอ/สัญญา ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขของหนังสือขอการจดทะเบียนนิติบุคคล
- 25 เอกสารขออนุญาตฯ ไม่สอดคล้อง

ลำดับ	รหัสประเภทหรือชนิด	HAZ	สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รายละเอียด	ผู้รับดำเนินการ	ชื่อผู้รับดำเนินการ	ประเภท	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผลการพิจารณา	เหตุผล
1	150110	HA	การระเหยเป็นไอ	ก๊าซระเหยเป็นไอหรือน้ำมันหรือสารเคมี เช่น กังจาร์มี กังสารเคมี กังน้ำมันใช้แล้ว จัดเก็บและรอส่งกำจัด			เป็นโรงงาน	15.000	039	อส.ไม่	99(1),99(2)
2			การระเหยเป็นไอ	ก๊าซระเหยเป็นไอหรือน้ำมันหรือสารเคมี เช่น กังจาร์มี กังสารเคมี กังน้ำมันใช้แล้ว จัดเก็บและรอส่งกำจัด			เป็นโรงงาน	5.000	049	อส.ไม่	99(2),99(3)
3	100210	Mill Scale		เป็นเศษสนิมเหล็กที่เกิดจากโรงรีดเหล็ก			ไม่เป็นโรงงาน	500.000	081	อส.ไม่	99

ผู้รับดำเนินการไม่ตอบรับ / ไม่อนุญาต / อส.ไม่ครบ

กรณีที่ไม่รหัสเหตุผล 99 อื่นๆ ให้ระบุ

- โปรดแนบเอกสารชี้แจงรายละเอียดของน้ำมันหรือสารเคมีที่ปนเปื้อนในกากตะกอนดังกล่าว เช่น SDS เป็นต้น
 - โปรดแก้ไขชื่อของวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ขออนุญาตให้ถูกต้อง "ก๊าซระเหยเป็นไอ"
 - โปรดทบทวนรหัสวิธีจัดการ กรณีซ่อมและล้างบรรจุภัณฑ์ ให้ใช้รหัสวิธีจัดการ 039
- รายการที่ 3 :

เหตุผล

- สำเร็จรูป (?)
- อื่น ๆ (99)

การขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (กอ.1)



การแก้ไขข้อมูลคำขออนุญาต

ลำดับ	รหัสประเภทหรือชนิด	HAZ	สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	รายละเอียด	ผู้รับดำเนินการ	ชื่อผู้รับดำเนินการ	ประเภท	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผลการพิจารณา	เหตุผล
1	160215	HA	ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				เป็นโรงงาน	1.000	049	อนุญาต	

ผู้รับดำเนินการไม่ตอบรับ / ไม่อนุญาต / อส.ไม่ครบ

กรกทีให้รหัสเหตุผล 99 อื่นๆ ให้ระบุ

เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา :	วันเวลา :
ผส. หรือผู้ได้รับมอบหมาย :	วันเวลา :
ผอ. หรือผู้ได้รับมอบหมาย :	วันเวลา :

หากเห็นด้วยกับการพิจารณาข้างต้นของเจ้าหน้าที่ ให้กดที่ ยืนยันการเสนออนุญาต

ปิด **แก้ไขรหัส/ข้อมูล** ยืนยันการเสนออนุญาต

แก้ไขได้ 2 ข้อมูล

1. รหัสของเสีย
2. รหัสวิธีจัดการ

ลำดับ	รหัสประเภทหรือชนิด	HAZ	สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ผู้รับดำเนินการ	ชื่อผู้รับดำเนินการ	ประเภท	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ
1	160215	HA	ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			เป็นโรงงาน	1	049

1. 2.

ปิด บันทึกข้อมูล

การขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (กอ.1)



รายการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น

ลำดับ	เลขคำขอ	ประเภทคำขอ	วันที่ยื่นขอ	เลขทะเบียน	ชื่อโรงงาน	จังหวัด	สถานะ	พิจารณา	อนุญาต	หนังสือ
401	032567-24157	เพิ่มเติมรายการ	07/03/2024 13:52:02				เสร็จสิ้น	08/03/2024 17:40:28	11/03/2024 17:55:13	หนังสือ
402	032567-24174	เพิ่มปริมาณ	07/03/2024 14:05:26				เสร็จสิ้น	07/03/2024 16:30:47	11/03/2024 17:56:15	หนังสือ
403	032567-24193	เพิ่มเติมรายการ	07/03/2024 14:21:38				เสร็จสิ้น	08/03/2024 18:32:39	11/03/2024 17:58:58	หนังสือ
404	032567-24308	เพิ่มปริมาณ	07/03/2024 16:48:06				เสร็จสิ้น	07/03/2024 17:07:42	11/03/2024 18:00:42	หนังสือ
405	032567-24427	เพิ่มปริมาณ	08/03/2024 09:38:57				เสร็จสิ้น	08/03/2024 16:45:47	11/03/2024 18:02:14	หนังสือ
406	032567-24770	เพิ่มปริมาณ	08/03/2024 16:49:41				เสร็จสิ้น	09/03/2024 12:07:32	12/03/2024 08:40:38	หนังสือ
407	032567-25078	ยื่นขอใหม่	11/03/2024 10:11:29				เสร็จสิ้น	11/03/2024 12:58:43	12/03/2024 09:37:30	หนังสือ
408	032567-25211	เพิ่มปริมาณ	11/03/2024 11:57:01				เสร็จสิ้น	11/03/2024 13:05:16	12/03/2024 09:48:04	หนังสือ
409	032567-26378	เพิ่มปริมาณ	13/03/2024 14:20:27				เสร็จสิ้น	13/03/2024 22:14:07	15/03/2024 09:50:38	หนังสือ

Showing 401 to 409 of 409 entries

ลำดับ	รหัสประเภทหรือชนิด	สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รายละเอียด	ผู้รับดำเนินการ	ชื่อผู้รับดำเนินการ	ประเภท	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผลการพิจารณา	เหตุผล
1	120105	พลาสติก	เกิดจากกระบวนการฉีดขึ้นรูปชิ้น เศษจากการตัดแต่ง			เป็นโรงงาน	200.000	011	อล.ไม่ครบ	99(1)
2	110109	HM Waste water sludge	เกิดจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียจากไซโซน			เป็นโรงงาน	50.000	049	อนุญาต	

ผู้รับดำเนินการไม่ตอบรับ / ไม่อนุญาต / อล.ไม่ครบ

กรณีที่ใบวีอาร์เลขที่ 99 ดังนี้ ใบระบุ

1. โปรดรวบรวมวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว กรณีเศษพลาสติกจากการฉีดขึ้นรูปใบวีอาร์ที่ 07 02 13 และหากเป็นเศษพลาสติกจากการตัดแต่ง ใบวีอาร์ที่ 12 01 05

เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา : นายทศกร เก่งประโดง วันเวลา : 08/03/2024 17:39:14
 ผ.ส. หรือผู้ได้รับมอบหมาย : นาย [redacted] วันเวลา : 11/03/2024 09:58:00
 ผ.ล. หรือผู้ได้รับมอบหมาย : นาย [redacted] วันเวลา : 11/03/2024 10:28:31

บัตรขออนุญาต

เลือกปี

-เลือกปี-

ยกเลิก ดำเนินการต่อ

หนังสือแจ้งผลการพิจารณา

การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ [redacted]

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท [redacted]

ทะเบียนโรงงานเลขที่ [redacted]

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณา ดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	160306	องศาสดักไม่ปนเอื้อน	1.200	011	[redacted]	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ออกให้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยไซระบบอิเล็กทรอนิกส์

- รายการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
1. ผู้พิจารณาคำขอนั้น
 2. คำขอต้องได้รับการอนุมัติแล้ว (ครบทุกกระบวนการแล้ว)

การขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (กอ.1)



รายการการดำเนินการทั้งหมด

รายการการดำเนินการทั้งหมด

เลือกปี	ร.นอ	ทะเบียน ร...	วันที่สาข	ชื่อโรงงาน	ที่อยู่	จังหวัด	รหัสไปรษ...	ประเภท...	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ	order_id
เลือกปี	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
Q	112566-1		09-11-2023...					ยื่นขอใหม่	เสร็จสิ้น		654c267b24...
Q	112566-2		09-11-2023...					ยื่นขอใหม่	เสร็จสิ้น		654c2b0224...
Q	112566-4		09-11-2023...					ยื่นขอใหม่	เสร็จสิ้น		654c2e8924...
Q	112566-16		09-11-2023...					ยื่นขอใหม่	เสร็จสิ้น		654c30c024...
Q	112566-103		09-11-2023...					ยื่นขอใหม่	เสร็จสิ้น		654c31a724...
Q	112566-7		09-11-2023...					ยื่นขอใหม่	เสร็จสิ้น		654c345124...
Q	112566-8		09-11-2023...					ยื่นขอใหม่	เสร็จสิ้น		654c355024...
Q	112566-9		09-11-2023...					ยื่นขอใหม่	เสร็จสิ้น		654c305c24...
Q	112566-14		09-11-2023...					ยื่นขอใหม่	เสร็จสิ้น		654c364124...
Q	112566-19		09-11-2023...					ยื่นขอใหม่	เสร็จสิ้น		654c360424...
Q	112566-17		09-11-2023...					ยื่นขอใหม่	เสร็จสิ้น		654c36a524...
Q	112566-12		09-11-2023...					ยื่นขอใหม่	เสร็จสิ้น		654c372424...
Q	112566-11		09-11-2023...					ยื่นขอใหม่	เสร็จสิ้น		654c363524...
Q	112566-13		09-11-2023...					ยื่นขอใหม่	เสร็จสิ้น		654c387024...
Q	112566-15		09-11-2023...					ยื่นขอใหม่	เสร็จสิ้น		654c393a24...
Q	112566-40		09-11-2023...					ยื่นขอใหม่	เสร็จสิ้น		654c391d24...

Count: 220...

1 2 3 4 5 ... 221

คำขอที่แสดงในช่องนี้มี 2 กรณี

1. กรณีคำขอที่มีหลายรายการ

1.1 ผู้รับดำเนินการกดตอบรับ

ครบทุกรายการแล้ว

1.2 ครบ 3 วัน และ

มีผู้รับดำเนินการกดตอบรับ

2. กรณีคำขอที่มีรายการเดียว

ผู้รับดำเนินการต้องกดตอบรับคำขอ

ครบ 3 วัน

ไม่มีผู้รับดำเนินการกดตอบรับ



“คำขอจะถูกลบหายไป”

การขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (กอ.1)



รายการการดำเนินการทั้งหมด (ต่อ)

รายการการดำเนินการทั้งหมด

เลือกปี

Search...

r_no	ทะเบียน ร...	วันที่สาข	ชื่อโรงงาน	ที่อยู่	จังหวัด	รหัสไปรษ...	ประเภท...	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ	order_id
112566-1		09-11-2023...					ยื่นขอใหม่	เสร็จสิ้น		654c267b24...
112566-2		09-11-2023...					ยื่นขอใหม่	เสร็จสิ้น		654c2b0224...



ตรวจสอบข้อมูล

ข้อมูลคำขอ			
Order ID		เลขที่ทะเบียนโรงงาน	
ผู้ยื่นคำขอ		เลขผู้เสียภาษี	
วันที่คำขอ	2023-11-09 07:26:44 404618	เลขที่คำขอ	112566-1
เริ่มต้น	2023-11-09 14:45:45 601440	สิ้นสุด	2023-12-31 23:59:59
ปีใบอนุญาต	2566	ประเภทคำขอ	init_license

ข้อมูลโรงงาน			
ชื่อโรงงาน			
สินค้าผลิต			
เลขที่		หมู่	
ซอย	-	ถนน	
ตำบล		อำเภอ	
จังหวัด		รหัสไปรษณีย์	
เบอร์โทร	-	FAX	-



หน่วยงานเจ้าของเรื่อง											
เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ											
เจ้าหน้าที่ปัจจุบัน	-										
1											
2											
comment											
รายการที่ 1											
Order Subid		คำอธิบาย	อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้งานแล้วที่มีชิ้นส่วนที่เป็นอันตรายที่ไม่ใช่ 16 02 09 ถึง 16 02 12 เช่น จอภาพ ตัวสะสมประจุ สวิตช์บรรจุดรจน								
รหัสสิ่งปฏิกูลฯ	160213	ชื่อปฏิกูล	ELECTRONIC SCRAP								
รายละเอียด	จากการเปลี่ยนอุปกรณ์จากงานซ่อมบำรุง	haz	HA								
โควต้า	1	คงเหลือ	0								
ไตรมาสรวมรายเดือน											
น.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5
รายการผู้รับดำเนินการ											
เลขผู้รับดำเนินการ				ชื่อผู้รับดำเนินการ							
ประเภทผู้รับดำเนินการ	เป็นโรงงาน			รหัสทำกิจการ	049						
สถานะ	ตอบรับ			ผลการพิจารณา	อนุญาต						
ข้อคิดเห็น											
น.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5

การขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (กอ.1)



ข้อควรระวัง !!!

เหตุผลที่ไม่สามารถพิจารณาได้ เนื่องจากขาดเอกสาร หรือเอกสารไม่สมบูรณ์ ดังนี้

- 11 สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของผู้รับดำเนินการ และหรือ ผู้ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
- 12 สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้รับดำเนินการ และหรือ ผู้ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
- 13 สัญญาหรือหนังสือยินยอมการรับบริการระหว่างผู้รับดำเนินการและ ผู้ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
- 14 หนังสือการประกันความรับผิด (Liability) ระหว่างผู้รับดำเนินการและ ผู้ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
- 15 หนังสือมอบอำนาจให้ผู้หนึ่งผู้ใดกระทำการใดๆ แทนกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ของผู้รับดำเนินการ และหรือ ผู้ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
- 16 ผลวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นทั้งหมดของสิ่งเจือปน (total concentration : mg/kg)
- 17 ผลวิเคราะห์ด้วยวิธีการสกัดสาร (waste extraction test : mg/l)
- 18 รายละเอียดกระบวนการผลิตพร้อมแสดงจุดที่เกิดของเสีย



WG กับ WP

≠

042	ทำเชื้อเพลิงผสม (fuel blending) เพื่อ นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง สำหรับเตาเผา (incinerator) เตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (cement industrial furnace) หรือหม้อน้ำ และเตาอุตสาหกรรม (boiler and industrial furnace) ระบบปลายทาง	<ol style="list-style-type: none"> 1. วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีค่าความร้อนในรูปของแข็ง ของเหลว และของแข็งกึ่ง เหลว ได้แก่ กากตะกอนน้ำมัน ไซ ไฮโดรคาร์บอน เป็นต้น 2. ใม่อนุญาตวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ประเภทสารประกอบจำพวก โพลีคลอโรไดเบนซิล (Polychlorinated Biphenyls : PCBs) - กรดอินทรีย์ หรือ ด่างอินทรีย์ ได้แก่ กรดเกลือ กรดกัดแก้ว กรดกำมะถัน กรดไนตริก โซดาไฟ เป็นต้น - น้ำขุมโลหะและน้ำล้าง - น้ำเสียต่าง ๆ ที่ไม่ปนเปื้อนน้ำมันหรือสารไฮโดรคาร์บอน 3. ใม่อนุญาตวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามภาคผนวกที่ 2 รวมถึง บรรจุภัณฑ์สารฆ่าศัตรูพืชและ สัตว์ และวัสดุปนเปื้อนสารฆ่า ศัตรูพืชและสัตว์ 	ผู้รับดำเนินการต้อง เป็นโรงงานลำดับที่ 106 ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบกิจการ ทำเชื้อเพลิงผสม เพื่อส่งไปโรงงาน ลำดับที่ 101 (เตาเผา หรือ เตา อุตสาหกรรมซีเมนต์) หรือหม้อไอน้ำและ เตาอุตสาหกรรมอื่น ๆ (boiler and industrial furnace)	กรณีที่ 1 วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ มีค่าความร้อนสูง (Higher Heating Value: HHV or Gross Calorific Value: GCV) มากกว่าหรือ เท่ากับ 2,200 กิโลแคลอรี ต่อ กิโลกรัม (kcal/kg) เป็นการรับวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว มาผสมกันเท่านั้น เพื่อใช้ เป็นเชื้อเพลิง	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผลวิเคราะห์ค่าความร้อนที่วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ที่ขึ้นทะเบียนวิเคราะห์ค่าความร้อน กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ยกเว้น วัสดุที่ไม่ใช้แล้วบางรายการที่ทราบแน่ชัด ว่ามีค่าความร้อน ได้แก่ วัสดุปนเปื้อนน้ำมัน กากสี กากขาว ตัวทำลายลายรีไซเคิล ชิ้นเสียบลงแข็งแข็ง เป็นต้น 2. ต้องมีหนังสือสัญญาหรือหนังสือรับรองระหว่างผู้รับดำเนินการกับ เตาเผา (incinerator) หรือเตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (cement industrial furnace) หรือหม้อน้ำ และเตาอุตสาหกรรม (boiler and industrial furnace) เพื่อส่งเชื้อเพลิงผสมไปใช้เป็นเชื้อเพลิง โดย ทั้งสองฝ่ายต้องลงนามในหนังสือ
-----	--	--	---	--	---



WP กับ เตาเผา
หรือ
WP กับ เตาปูน

การแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กอ.2)



หน้า ๑๔
เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๒๖๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่อง การแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
พ.ศ. ๒๕๖๖

ส่วนที่ 1 ผู้ก่อกำเนิด




ส่วนที่ 2 รายละเอียดการขนส่งฯ



ส่วนที่ 3 ผู้รับดำเนินการ



ส่วนที่ 4 ผู้ก่อกำเนิดสรุปผลการจัดการ




คู่กับ

เลขที่อ้างอิง

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)				
ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด				
ชื่อผู้ก่อกำเนิด :	ทะเบียนโรงงานเลขที่ :			
สถานที่ตั้งโรงงาน :	เบอร์โทรติดต่อ :			
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว :				
ชื่อผู้ขับขี่ :	เลขทะเบียนพาหนะ :	พาหนะที่ใช้ :	วัน	
โดยขนส่งจากจังหวัด :	ไปยังจังหวัด :	ใช้ระยะเวลาประมาณ :	วัน	
ผู้รับดำเนินการ :	ทะเบียนโรงงานเลขที่ (ถ้ามี) :			วัน
สถานที่ตั้ง :	เบอร์โทรติดต่อ :			
รายละเอียดของสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :				
ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภทหรือชนิด	ภาษาบรรจุ	
			จำนวน	ชนิด
ปริมาณ (ตัน)				
รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว ตัน ของแข็ง ตัน ของแข็งถึงเหลว ตัน				
<input type="checkbox"/> น้ำมันขังจริง <input type="checkbox"/> น้ำมันก๊าดประมาณการ				
ชื่อกระทรวงระหว่างขนส่ง :				
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณที่ส่งมอบ : ตัน			
ตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม	วันที่ส่งมอบ : วัน			
และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ	เวลาที่ส่งมอบ : วัน			
ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด :	ลายมือชื่อ :	วันที่ :		
ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว				
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ				
ลงชื่อผู้ขับขี่ :	ลายมือชื่อ :	วันที่ :		
<input type="checkbox"/> ผู้ก่อกำเนิดได้แนบภาพถ่ายเอกสารจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว				
ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ				
ชื่อผู้รับดำเนินการ :				
ทะเบียนโรงงานเลขที่ (ถ้ามี) :				
ส่วนที่ ๓/๑	ขนส่งจากจังหวัด : มายังจังหวัด :			
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ใช้ระยะเวลา : วัน			
ตามที่ระบุข้างต้น มาถึงสถานที่รับจัดการ	วันที่มาถึง : วัน			
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ :	ลายมือชื่อ :	วันที่ :	เวลาที่มาถึง :	
ส่วนที่ ๓/๒	ปริมาณที่รับมอบ : ตัน			
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารับจัดการสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	<input type="checkbox"/> น้ำมันขังจริง <input type="checkbox"/> น้ำมันก๊าดประมาณการ			
ตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม	วันที่รับมอบ : เวลาที่รับมอบ :			
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ :	ลายมือชื่อ :	วันที่ :	<input type="checkbox"/> ภาพถ่ายสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	
	<input type="checkbox"/> เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว			
ส่วนที่ ๓/๓	ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : ตัน			
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จัดการสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	วันที่จัดการแล้วเสร็จ : เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ :			
ตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาต	ปริมาณคงเหลือ : ตัน			
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ :	ลายมือชื่อ :	วันที่ :	<input type="checkbox"/> ภาพถ่ายเอกสารแสดงการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง	
ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเนิดสรุปผลการจัดการ				
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น				
<input type="checkbox"/> ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)				
<input type="checkbox"/> ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)				

“ใบ กอ.2 จะติดไปพร้อมกับของเสีย”

การแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กอ.2)



The screenshot shows the user interface for the i-Industry system. At the top left is the logo of the Department of Industrial Works. Below it, the text reads "ระบบการแจ้งรายละเอียดการจัดการสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กอ.2)". A button labeled "คู่มือระบบ (User manuals)" is highlighted with a red arrow pointing to it. Below this is a login section titled "เข้าใช้ระบบโดยผู้ประกอบการโรงงาน". It contains two input fields: "รหัสประจำตัวผู้ใช้" (User ID) and "รหัสผ่าน" (Password), with a visibility toggle icon. A "ลงชื่อเข้าใช้ระบบ" (Login) button is at the bottom.

ไม่ยืนยันตัวตน




ก็ใช้งานระบบ กอ.2 ได้



ใช้ Account ของระบบ i-Industry







การแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กอ.2)



ระบบการแจ้งรายละเอียดการจัดการสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กอ.2)

โปรดเลือกโรงงานก่อนดำเนินการต่าง ๆ

โรงงานที่เลือก:

 [Redacted]	 [Redacted]
 [Redacted]	 [Redacted]
 [Redacted]	 [Redacted]

The screenshot shows a mobile application interface for reporting waste management. The title is 'ระบบการแจ้งรายละเอียดการจัดการสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กอ.2)'. Below the title, there is a prompt 'โปรดเลือกโรงงานก่อนดำเนินการต่าง ๆ' and a section 'โรงงานที่เลือก:' containing a grid of six factory selection cards. The top-left card is highlighted with a red border. A sidebar on the left contains navigation options: 'หน้าหลัก', 'การแจ้งขนส่งของเสีย', 'รับดำเนินการ', and 'ออกจากระบบ'. The top of the sidebar shows a user profile icon and the text '(App V.15)'.

การแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กอ.2)

การดำเนินการของผู้ก่อกำเนิด (แจ้งการขนส่งของเสียไปจัดการ)

ระบบการแจ้งรายละเอียดการจัดการสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กอ.2)

หน้าหลัก 1. การแจ้งขนส่งของเสีย

บริษัท [Redacted]

ทะเบียนโรงงาน [Redacted]

1. โรงงาน 2. ผู้รับดำเนินการ 3. รายละเอียดของเสีย 4. ยืนยัน

รายการ Manifest

คำค้นหา (เลขอ้างอิง,ผู้รับดำเนินการ,ทะเบียนรถ) ค้นหา

Manifest No.	วันที่ส่ง	ผู้รับดำเนินการ	ทะเบียนรถ	สถานะ/สิ่งที่ต้องทำ	
[Redacted]	11/01/2567 08:25	[Redacted]	[Redacted]	รับเข้าดำเนินการ(ส่วนที่ 3/2)	ดำเนินการ ▼
[Redacted]	28/12/2566 12:00	[Redacted]	[Redacted]	สิ้นสุดการดำเนินการ(ส่วนที่ 4)	ดำเนินการ ▼

การแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กอ.2)



1. **โรงงาน** 2. ผู้รับดำเนินการ 3. รายละเอียดของเสีย 4. ยืนยัน

วันที่
28/1/2024 16:55

๖๖/๑๓/ปปปป (ค.ค.) เช่น 01/01/2023

ปลายทาง

- ของเสียอันตราย ที่ส่งไปยังโรงงาน
- ของเสียอันตราย ที่ส่งไปยังบุคคลที่ไม่ใช่โรงงาน
- ของเสียที่ไม่อันตราย ที่ส่งไปยังโรงงาน
- ของเสียที่ไม่อันตราย ที่ส่งไปยังบุคคลที่ไม่ใช่โรงงาน
- ขนของเสียที่ได้รับการยกเว้น กอ.1

3. **ผู้รับดำเนินการ**

ผู้รับดำเนินการ [REDACTED]	ชื่อผู้ขับขี (คนที่ 1) สมชาย
ชื่อผู้ขับขี (คนที่ 2) ถ้ามี	ขนส่งจากจังหวัด สระบุรี
ไปยังจังหวัด สระบุรี	ใช้ระยะเวลาประมาณ (วัน) 1
ทะเบียนรถ กต5566	ทะเบียนรถจังหวัด ขอนแก่น
ลักษณะรถบรรทุก รถทั่วไป	ลักษณะรถบรรทุก อื่น ๆ ระบุ

การแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กอ.2)

1. **โรงงาน** **ผู้รับดำเนินการ** **รายละเอียดของเสีย** **ยืนยัน**

รหัสประเภท หรือชนิด 130507 (น้ำเสียจากบ่อ Oil Separation) ปริมาณที่

ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว น้ำเสียจากบ่อ Oil Separation 2.

ชื่อบรรจุภัณฑ์ ถัง IBC 4.

จำนวนของบรรจุภัณฑ์ 2 5.

ของเหลว ของแข็ง ของแข็งกึ่งเหลว 3.

ปริมาณ (ตัน) 4 6.

8.

No. ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รหัสประเภท หรือชนิด ประเภทบรรจุ จำนวน สถานะ ปริมาณ (ตัน)

ไม่มีข้อมูลที่จะแสดงผล

น้ำหนักชั่งจริง น้ำหนักประมาณการ 7.

การแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กอ.2)



Progress: 1. โรงงาน ✓ 2. ผู้รับดำเนินการ ✓ 3. รายละเอียดของเสีย ✓ 4. ยืนยัน

บริษัท ██████████
ทะเบียนโรงงาน ██████████

วันที่ 28/11/2024 17:07

ผู้รับดำเนินการ ██████████

ชื่อผู้รับ (คนที่ 2) ถ้ามี ██████████

ไปยังจังหวัด สระบุรี

ทะเบียนรถ กด5566

ลักษณะรถบรรทุก รถทั่วไป

ปลายทาง ของเสียอันตราย ที่ส่งไปยังโรงงาน

ชื่อผู้รับ (คนที่ 1) สมชาย

ขนส่งจากจังหวัด สระบุรี

ใช้ระยะเวลาประมาณ (วัน) 1

ทะเบียนรถจังหวัด ขอนแก่น

ลักษณะรถบรรทุกอื่น ๆ เช่น

No.	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ	จำนวน	สถานะ	ปริมาณ (ตัน)
1	น้ำเสียจากบ่อ Oil Separation	130507	ถัง IBC	2	ของเหลว	4.000

น้ำหนักชั่งจริง

ยืนยันการบันทึก

การแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กอ.2)



รายการ Manifest

คำค้นหา (เลขอ้างอิง,ผู้รับดำเนินการ,ทะเบียนรถ)

Manifest No.	วันที่ส่ง	ผู้รับดำเนินการ	ทะเบียนรถ	สถานะ/สิ่งที่ต้องทำ	
[REDACTED] N	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	รับเข้าดำเนินการ(ส่วนที่ 3/2)	ดำเนินการ ▼
[REDACTED] N	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	สิ้นสุดการดำเนินการ(ส่วนที่ 4)	ดำเนินการ ▼
[REDACTED] N	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	ออกใบกำกับการขนส่ง(ส่วนที่ 1) (ลงนามแล้วแบบรูป กอ.2)	ดำเนินการ ▼
[REDACTED] N	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	สิ้นสุดการดำเนินการ(ส่วนที่ 4)	แบบรูป กอ.2/ส่ง
[REDACTED] N	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	สิ้นสุดการดำเนินการ(ส่วนที่ 4)	ยกเลิกรายการ
					พิมพ์

การแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กอ.2)



เลขที่อ้างอิง [REDACTED]-N แบบ กอ.๒

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)

ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด

ชื่อผู้ก่อกำเนิด : [REDACTED] เลขทะเบียนโรงงาน : [REDACTED]
 สถานที่ตั้งโรงงาน : [REDACTED]
 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : [REDACTED] เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน : [REDACTED]

ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว :
 ชื่อผู้ขับขี่ : [REDACTED] เลขทะเบียนพาหนะ : [REDACTED] พาหนะที่ใช้ : รถแทงค์
 โดยขนส่งจากจังหวัด : สระบุรี ไปยังจังหวัด : สระบุรี ไซ้ระยะเวลาประมาณ : 1 วัน

ผู้รับดำเนินการ : [REDACTED] เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : [REDACTED]
 สถานที่ตั้ง : [REDACTED]
 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : [REDACTED] เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน : [REDACTED]

รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาษาบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	น้ำเสียจาก Retention Pit	161001	truck	1	8.0

รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 8 ตัน ของแข็ง 0 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน
 น้ำหนักซึ่งจริง น้ำหนักประมาณการ

ขอควรวางระวางการขนส่ง :

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ปริมาณที่ส่งมอบ : 8 ตัน
 ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม วันที่ส่งมอบ : 28/12/2566
 และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ เวลาที่ส่งมอบ :
 ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : [REDACTED] ลายมือชื่อ : [REDACTED] วันที่ : [REDACTED]

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่ง
 จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
 ลงชื่อผู้ขับขี่ : [REDACTED] ลายมือชื่อ : [REDACTED] วันที่ : [REDACTED]

ผู้ก่อกำเนิดได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ

ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โรงงาน 2 เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10190000225448

ส่วนที่ ๓/๑
 คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
 ตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ
 ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [REDACTED] ลายมือชื่อ : [REDACTED] เวลาที่มาถึง : [REDACTED]



สถานะ/สิ่งที่ต้องทำ

รับเข้าดำเนินการ(ส่วนที่ 3/2) ดำเนินการ ▼

สิ้นสุดการดำเนินการ(ส่วนที่ 4) ดำเนินการ ▼

ออกใบกำกับการขนส่ง(ส่วนที่ 1)
(ลงนามแล้วแบบรูป กอ.2) ดำเนินการ ▼

สิ้นสุดการดำเนินการ(ส่วนที่ 4) แบบรูป กอ.2/ส่ง

ยกเลิกรายการ ยกเลิก


สิ้นสุดการดำเนินการ(ส่วนที่ 4) พิมพ์



“ให้ใบ กอ.2 แก่ผู้ขนส่ง”

การแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กอ.2)

การดำเนินการของผู้รับดำเนินการ (รับดำเนินการ)



ระบบการแจ้งรายละเอียดการจัดการสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กอ.2)

หน้าหลัก

การแจ้งขนส่งของเสีย

รับดำเนินการ 1.

ออกจากระบบ


รายการใบกำกับการขนส่ง

โรงงาน บุคคลที่ไม่ใช่โรงงาน 2.

ค้นหา (เลขอ้างอิง,ทะเบียนโรงงานผู้ก่อเกิด,ทะเบียนรถ) ← ค้นหารายการได้

3.

Manifest No. วันที่ส่ง ผู้ก่อเกิด ทะเบียนรถ สถานะ/สิ่งที่ต้องทำ 4.

Manifest No.	วันที่ส่ง	ผู้ก่อเกิด	ทะเบียนรถ	สถานะ/สิ่งที่ต้องทำ
 [Redacted]	18/01/2567 14:24	[Redacted]	[Redacted]	กำลังขนส่ง(ส่วนที่ 2) (แจ้งข้อมูลรถเข้ามา)

แจ้งข้อมูลรถเข้ามา

การแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กอ.2)



ส่วนที่ 3/1 : แจ้งข้อมูลรถเข้ามา

แจ้งข้อมูลรถเข้ามา (ส่วนที่ 3/1 หรือ 7/4) 1.

วัน-เวลาที่มาถึง
18/1/2024 10:25

เลขที่อ้างอิง

ขนส่งจากจังหวัด
สระบุรี

มาจังหวัด
สระบุรี

ใช้ระยะเวลา (วัน) 2.
1

ชื่อ - สกุล ผู้รับดำเนินการ

บันทึก ยกเลิก



ส่วนที่ 3/1

แบบฟอร์มแจ้ง (Manifest Form) ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ

ชื่อผู้รับดำเนินการ: [redacted] เลขทะเบียนโรงงาน: [redacted]

สถานที่ตั้งโรงงาน: [redacted] เบอร์โทรศัพท์: [redacted]

ผู้รับดำเนินการ: [redacted] เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี): [redacted]

สถานที่ตั้ง: [redacted] เบอร์โทรศัพท์: [redacted]

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ลักษณะบรรจุ	ปริมาณ (ตัน)
1	กากของเสียเคมี	190813	ชนิด จำนวน	ปริมาณ (ตัน)
			1	10.0

รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 0 ตัน ของแข็งเหลว 10 ตัน

จำนวนรถบรรทุก: 1/ จำนวนประเภทการขนส่ง: 1

จำนวนรถบรรทุก: 10 คัน วันที่มอบ: 18/01/2567 เวลาที่มอบ: 09:30 น.

วันที่: 18/1/2024

ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ

ชื่อผู้รับดำเนินการ: [redacted] เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี): [redacted]

ขนส่งจากจังหวัด: [redacted] มาจังหวัด: [redacted]

ใช้ระยะเวลา: 1 วัน

วันที่มาถึง: 18/1/24 เวลาที่มาถึง: 10:25

จำนวนรถบรรทุก: 1/ จำนวนประเภทการขนส่ง: 1

จำนวนรถบรรทุก: 10 คัน วันที่มอบ: 18/01/2567 เวลาที่มอบ: 10:30 น.

ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ

ชื่อผู้รับดำเนินการ: [redacted] เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี): [redacted]

ขนส่งจากจังหวัด: [redacted] มาจังหวัด: [redacted]

ใช้ระยะเวลา: 0 วัน

วันที่มาถึง: 18-1-24 เวลาที่มาถึง: 11:20

จำนวนรถบรรทุก: 0 คัน

ส่วนที่ ๔ ผู้ส่งดำเนินการ

ชื่อผู้ส่งดำเนินการ: [redacted] เลขทะเบียนโรงงาน: [redacted]

ขนส่งจากจังหวัด: [redacted] มาจังหวัด: [redacted]

ใช้ระยะเวลา: [redacted] วัน

วันที่มาถึง: [redacted] เวลาที่มาถึง: [redacted]

จำนวนรถบรรทุก: [redacted] คัน

รวมปริมาณทั้งหมด: [redacted] ตัน

การแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กอ.2)

ส่วนที่ 3/2 : แจ้งรับ/ไม่รับจัดการ

แจ้งรับ/
ไม่รับจัดการ

ระบบการแจ้งรายละเอียดการจัดการสิ่งปฏิภูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กอ.2)

หน้าหลัก (App V.15)

การแจ้งขนส่งของเสีย

รับดำเนินการ 1.

รายการใบกำกับขนส่ง

โรงงาน บุคคลที่ไม่ใช่โรงงาน 2.

คำค้นหา (เลขอ้างอิงทะเบียนโรงงานผู้ก่อกำเนิด,ทะเบียนรถ) 3.

4.

Manifest No.	วันที่ส่ง	ผู้ก่อกำเนิด	ทะเบียนรถ	สถานะ/สิ่งที่ต้องทำ
██████████ N	18/01/2567 14:24	██████████	██████████	รถถึงปลายทาง(ส่วนที่ 3/1) (แจ้งรับจัดการ) 5.

เพจ 1 จาก 1 (1 จาก 1 รายการ) | < 1 >

แจ้งรับ/
ไม่รับจัดการ

การแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กอ.2)



ส่วนที่ 3/2 : แจ้งรับ/ไม่รับจัดการ (ต่อ)

แจ้งรับจัดการ (ส่วนที่ 3/2 หรือ 7/5)

ยอมรับทั้งหมด ยอมรับบางรายการ ไม่ยอมรับทั้งหมด

No.	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ลักษณะบรรจุ	จำนวน	ปริมาณ (ตัน)	ปริมาณเก็บ (ตัน)
1	กากตะกอน	190813	Box	1	10	10

1. **ร่อนนำมารับ**

2. **นำหนักรับ (ตัน) 10**

3. **วันที่รับ** 18/1/2024 10:30

4. นำหนักจริง นำหนักประมาณการ

5. ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือ เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

6. **บันทึก**

28

เลขที่อ้างอิง: [redacted] แบบ กอ.๒

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)

ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ

ชื่อผู้ดำเนินการ: [redacted] เลขทะเบียนโรงงาน: 0190000225448

สถานที่ตั้งโรงงาน: [redacted] เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี): [redacted]

ชื่อผู้รับ: [redacted] วันที่: 18/1/2024

ชื่อผู้รับดำเนินการ: [redacted] วันที่: 18/1/2024

ปริมาณที่รับ: 10.304

เวลาที่จัดการ: 10:30

เวลาที่จัดการเสร็จ: 11:20

ส่วนที่ ๔ ผู้ส่งกลับของเสีย

ชื่อผู้ส่งกลับ: [redacted] วันที่: [redacted]

ส่วนที่ 3/2

การแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กอ.2)

ส่วนที่ 3/3 : แจ้งจัดการแล้วเสร็จ

แจ้งแล้วเสร็จ/
ไม่แล้วเสร็จ/
ขอขยายเวลา

ระบบการแจ้งรายละเอียดการจัดการสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กอ.2)

หน้าหลัก

การแจ้งขนส่งของเสีย

รับดำเนินการ 1.

ออกจากระบบ

รายการใบกำกับการขนส่ง

โรงงาน บุคคลที่ไม่ใช่โรงงาน **2.**

คำค้นหา (เลขอ้างอิง,ทะเบียนโรงงานผู้ก่อกำเนิด,ทะเบียนรถ) **3.**

4.

Manifest No.	วันที่ส่ง	ผู้ก่อกำเนิด	ทะเบียนรถ	สถานะ/สิ่งที่ต้องทำ
[Redacted]	18/01/2567 14:24	[Redacted]	[Redacted]	รับเข้าดำเนินการ(ส่วนที่ 3/2) (แจ้งแล้วเสร็จ) แจ้งแล้วเสร็จ/ ไม่แล้วเสร็จ/ ขอขยายเวลา 5.

เพจ 1 จาก 1 (1 จาก 1 รายการ) | < 1 >

การแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กอ.2)



ส่วนที่ 3/3 : แจ้งจัดการแล้วเสร็จ (ต่อ)

แจ้งจัดการแล้ว (ส่วนที่ 3/3 หรือ 7/4)

กักตุน บำรุงรักษา ขยะกลาง/เปลี่ยนผู้รับดำเนินการแล้ว

№	สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ (ตัน)	ประเภท	จำนวน	ปริมาณ (ตัน)	ปริมาณ (ตัน)
1	กากอลูมิเนียม	190813	Box	1	10	937

รูปถ่ายการจัดการแล้วเสร็จ (ส่วนที่ 3/3 หรือ 7/4)

1. **กรอกจำนวน**

2. **บันทึกที่จัดการแล้วเสร็จ**

3. **เพิ่ม**

4. **วันที่จัดการแล้วเสร็จ**

5. **ภาพถ่าย**

6. **บันทึก**

28

เลขที่อ้างอิง: [redacted] แบบ กอ.๒

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)

ส่วนที่ ๓ ผู้ส่ง/ผู้รับ

ชื่อผู้ส่ง/ผู้รับ: [redacted] เลขทะเบียนโรงงาน: [redacted]

สถานที่ตั้งโรงงาน: [redacted] เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน: [redacted]

ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว: [redacted] หมายเลขใบอนุญาต: ๙-๘๐๐๙

ชื่อผู้รับที่: [redacted] เลขทะเบียนโรงงาน: [redacted] ประเภท: วัสดุอันตราย

โดยขนส่งทางรถไฟ - รถบรรทุก ไม่ใช้รถไฟ - รถบรรทุก ระยะเวลาประมาณ: 3 วัน

ผู้รับดำเนินการ: [redacted] เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี): [redacted]

สถานที่: [redacted] เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน: [redacted]

รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง:

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ลักษณะบรรจุ	จำนวน	ปริมาณ (ตัน)
1	กากอลูมิเนียม	190813	Roll off	1	10.0

รวมปริมาณทั้งหมด: ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 0 ตัน ของแข็งเหลว 10 ตัน

นำเข้าสู่โรงรับกำจัด นำเข้าสู่กระบวนการ

ขอตรวจสอบวิธีการจัดการ:

คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ปริมาณที่ขนส่ง: 10 ตัน

ซึ่งมีครบถ้วน ครบถ้วน หรือถูกต้องตามแผนขนถ่าย

และมีการขนส่งภายใต้ความควบคุมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

และปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 18/11/2024 เวลา: 09.30 น.

ส่วนที่ ๔ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ปริมาณที่ขนส่ง: 10 ตัน

ซึ่งมีครบถ้วน ครบถ้วน หรือถูกต้องตามแผนขนถ่าย

และปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

และปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

และปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 18-1-68

ส่วนที่ ๕ ผู้รับดำเนินการ

เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี): ๙๐190000225448

ส่วนที่ ๖/๓

คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ตามที่ระบุข้างต้นมีครบถ้วนตามที่แจ้ง

และปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

และปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

และปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 18/11/24 เวลา: 10:30 น.

ส่วนที่ ๖/๔

คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น

ซึ่งมีครบถ้วน ครบถ้วน หรือถูกต้องตามแผนขนถ่าย

และปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

และปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

และปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 18/11/24 เวลา: 10:30 น.

ส่วนที่ ๖/๕

คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาต

และปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

และปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

และปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 19-1-24 เวลา: 11.20

ส่วนที่ ๘ ผู้ส่ง/ผู้รับดำเนินการจัดการ

ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)

ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๔)

ได้รับแจ้งจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)


ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับดำเนินการไปหมดแล้วที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)

ชื่อผู้ส่ง/ผู้รับ: [redacted] วันที่: [redacted]

ส่วนที่ 3/3

การแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กอ.2)

ส่วนที่ 3/3 : แจ้งจัดการแล้วเสร็จ (ต่อ)




ระบบการแจ้งรายละเอียดการจัดการสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กอ.2)

รายการใบกำกับขนส่ง

โรงงาน บุคคลที่ไม่ใช่โรงงาน

คำค้นหา (เลขอ้างอิง ทะเบียนโรงงาน ผู้ก่อกำเนิด, ทะเบียนรถ)

Manifest No. วันที่ส่ง ผู้ก่อกำเนิด ทะเบียนรถ สถานะ/สิ่งที่ต้องทำ

	[REDACTED] N	18/01/2567 14:24	[REDACTED]	[REDACTED]	จัดการแล้วเสร็จ(ส่วนที่ 3/3) (รอผู้ก่อกำเนิดสรุปผล)
---	--------------	------------------	------------	------------	--

เพจ 1 จาก 1 (1 จาก 1 รายการ) |< < 1 > >|

A red arrow points from the status 'จัดการแล้วเสร็จ(ส่วนที่ 3/3) (รอผู้ก่อกำเนิดสรุปผล)' to the instruction box below.

แจ้งผู้ก่อกำเนิดให้กดสรุปผลในส่วนที่ 4
และส่งใบ กอ.2 ให้ผู้ก่อกำเนิด

การแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กอ.2)



ส่วนที่ 4 : ผู้ก่อกำเนิดสรุปผลการจัดการ

ระบบการแจ้งรายละเอียดการจัดการสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กอ.2)

หน้าหลัก

การแจ้งขนส่งของเสีย

รับดำเนินการ

ออกจากระบบ

1 โรงงาน

2 ผู้รับดำเนินการ

3 รายละเอียดของเสีย

4 ยืนยัน

ทะเบียนโรงงาน

รายการ Manifest

คำค้นหา (เลขอ้างอิง,ผู้รับดำเนินการ,ทะเบียนรถ)

ค้นหา

Manifest No.	วันที่ส่ง	ผู้รับดำเนินการ	ทะเบียนรถ	สถานะ/สิ่งที่ต้องทำ
[redacted] N	15/12/2566 09:34	[redacted]	[redacted]	จัดการแล้วเสร็จ(ส่วนที่ 3/3) (สรุปผล)
[redacted] N	11/12/2566 10:27	[redacted]	[redacted]	สิ้นสุดการดำเนินการ(ส่วนที่ 4)
[redacted] N	30/11/2566 11:05	[redacted]	[redacted]	สิ้นสุดการดำเนินการ(ส่วนที่ 4)

ดำเนินการ ▼

สรุปผล ←

พิมพ์

ดำเนินการ ▼

การแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กอ.2)



ส่วนที่ 4 : ผู้ก่อกำเนิตสรุปผลการจัดการ (ต่อ)

สรุปผลการจัดการ

- ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ 3) **1.**
- ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ 5)
- ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ 6)
- ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับจัดการรายใหม่ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ 7)

ต้องระบุ

2. บันทึก ยกเลิก



ส่วนที่ 4

เลขที่อ้างอิง: [redacted] แบบ กอ.๒

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)

ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิต

ชื่อผู้ก่อกำเนิต: [redacted] เลขทะเบียนโรงงาน: [redacted]

สถานที่ตั้งโรงงาน: [redacted] เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน: [redacted]

เบอร์โทรติดต่อก่อน: [redacted]

ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว: [redacted]

ชื่อผู้รับ: [redacted] เลขทะเบียนพาหนะ: [redacted] 4-8009 ทัศนียะใช้: รถบรรทุก

โดยขนส่งจากจังหวัด: สระบุรี ไปยังจังหวัด: สระบุรี

ผู้รับดำเนินการ: [redacted] ใช้ระยะเวลาประมาณ: 3 วัน

สถานที่ตั้ง: [redacted] เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี): [redacted]

เบอร์โทรติดต่อก่อน: [redacted]

รายละเอียดของสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง:

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ลักษณะบรรจุ	จำนวน	ปริมาณ (ตัน)
1	กากตะกอนบ่มยีส	190813	Roll off	1	10.0

รวมปริมาณทั้งหมด: ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 0 ตัน ของแข็งทั้งหมด 10 ตัน

[] หนักจริง [X] หนักประมาณการ

ขอตรวจรับระหว่างทางขนส่ง:

คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ขนส่งสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ปริมาณที่ขอมอบ: 10 ตัน

ซึ่งมีการบรรจุ สิ้นเปลือง หรือลากอย่างเหมาะสม วันที่ส่งมอบ: 18/01/2567

และภาระขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงจัดการ เวลาที่ส่งมอบ: 09.30 น.

ลงชื่อผู้ก่อกำเนิต: [redacted] นายมือชื่อ: [redacted] วันที่: 18/1/2564

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีกรบรรจุ สิ้นเปลือง หรือลากอย่างเหมาะสม และการขนส่ง

จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงจัดการ

ลงชื่อผู้รับ: [redacted] นายมือชื่อ: [redacted] วันที่: 18-1-64

[X] ผู้ก่อกำเนิตได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ

ชื่อผู้รับดำเนินการ: [redacted] เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี): [redacted]

ส่วนที่ ๓/๑

คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ขนส่งจากจังหวัด: [redacted] นายมือชื่อ: [redacted]

คนที่จะขนส่งส่งมอบถึงสถานที่รับจัดการ: [redacted]

ใช้ระยะเวลา: [redacted] วัน

ลงชื่อผู้รับดำเนินการ: [redacted] นายมือชื่อ: [redacted]

วันที่มาถึง: 18/1/24

เวลาที่รับแจ้ง: 10:21

ส่วนที่ ๓/๒

คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารับจัดการสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ปริมาณที่รับมอบ: 6 ตัน

ซึ่งมีการบรรจุ สิ้นเปลือง หรือลากอย่างเหมาะสม [X] หนักจริง [] หนักประมาณการ

ลงชื่อผู้รับดำเนินการ: [redacted] นายมือชื่อ: [redacted] วันที่: 18/1/24

[] ฝากถ่ายสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือ เวลาที่รับมอบ: 10:30 น.

[X] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ส่วนที่ ๓/๓

คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จัดการสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ: 9.37 ตัน

รวมทั้งจะขนส่งส่งมอบแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาต วันที่จัดการแล้วเสร็จ: 18-1-24 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ: 11.20

ลงชื่อผู้รับดำเนินการ: [redacted] นายมือชื่อ: [redacted] วันที่: [redacted]

ปริมาณที่ส่งมอบ: 0 ตัน

[X] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเนิตสรุปผลการจัดการ

[X] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)

[] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)

[] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)

[] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับจัดการรายใหม่ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)

ลงชื่อผู้ก่อกำเนิต: [redacted] นายมือชื่อ: [redacted] วันที่: [redacted]

การแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กอ.2)



กรณีผู้รับดำเนินการไม่เป็นโรงงาน


หน้า ๑๔
เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๒๖๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่อง การแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อ ๑๔ เมื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วขนส่งมาถึงผู้รับดำเนินการที่ไม่เป็นโรงงาน และจัดการแล้วเสร็จ ผู้ก่อกำเนิตต้องดำเนินการแจ้งรายละเอียดการจัดการในแบบ กอ.๒ ในส่วนที่ ๓ “ผู้รับดำเนินการ” แทนผู้รับดำเนินการที่ไม่เป็นโรงงาน ผ่านระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรม (ระบบ i-Industry)

การแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กอ.2)

กรณีผู้รับดำเนินการไม่เป็นโรงงาน (ต่อ)



ระบบการแจ้งรายละเอียดการจัดการสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กอ.2)

หน้าหลัก

การแจ้งขนส่งของเสีย

รับดำเนินการ

ออกจากระบบ

รายการใบกำกับการขนส่ง

โรงงาน บุคคลที่ไม่ใช่โรงงาน

1.

คำค้นหา (เลขอ้างอิง,ทะเบียนโรงงานผู้ก่อกำเนิด,ทะเบียนรถ)

2.

Manifest No. วันที่ส่ง ผู้ก่อกำเนิด ทะเบียนรถ สถานะ/สิ่งที่ต้องทำ


ไม่มีข้อมูลที่จะแสดงผล 3. รายการจะแสดงให้กุดรายงานในส่วนที่ 3 บริเวณนี้

เพจ 1 (0 รายการ) | < >

การขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (กอ.1) และการแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กอ.2)



เอกสาร และคู่มืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง



การจัดการกากอุตสาหกรรม สำหรับ ผู้ประกอบกิจการโรงงาน



MIND



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL WORKS

Thank you
for your attention.